

爱德华真空泵油uitragrude20低价销售

产品名称	爱德华真空泵油uitragrude20低价销售
公司名称	东莞市品雅真空设备有限公司
价格	440.00/桶
规格参数	品牌:爱德华真空泵 型号:uitragrude20
公司地址	广东省东莞市寮步镇坑口
联系电话	86-0769-88900800 13826954831

产品详情

爱德华真空泵油是东莞市品雅真空设备有限公司重要代销产品，我们公司专业从事真空泵销售维修和真空泵行业的一切配件和系统的设计安装，有着多年的真空泵领域的经验，欢迎有需要的客户来电咨询品雅真空！

品雅专业销售各类特种真空泵润滑油,德国进口普旭真空泵油VM022/VM032/VM068/VM100/VM150/VG100/VE101/300SD/VMH100/VSL032/VSL068/VSL100/YLC250B;里其乐真空泵油MULTI-LUBE 46/MULTI-LUBE 100/SUPER-LUBE 46/100;日本爱发科真空泵油R-7/R-4/D-11/SMR100/R-2,法国莱宝真空泵油LVO-100/GS32/GS77/N62/N62H/HE200/FM68,爱德华ultragrade 15/19/20/70,贝克真空泵油FO-100/SS100/SS-10/LUBE-M100/LBE-S100等各种品牌真空泵油.

真空泵油在真空泵的使用中起着润滑,密封,散热等作用.行业不同,真空泵型号不同,使用环境的不同等各类原因要求使用不同粘度,不同闪点的真空泵润换油,真空泵润换油隶属于特种油品,真空泵油选择不慎会导致真空泵真空度不够,冒烟,漏油,油碳化导致损坏缸体和转子等诸多问题,选择专业的真空泵油请到正规厂家.

1,漏油

爱德华真空泵漏油,主要是在三个位置,油窗,密封套件,轴承轴封,原因是因为密封件老化引起的,更换相应的配件就可以解决.维修后记得清洗油箱,然后再注入爱德华真空泵油.

2,真空度达不到要求

先检查真空泵的气密性,检查是否漏气,其次打开气镇阀,让真空泵运转30分钟,抽干真空泵里面的压缩蒸汽,排除压缩蒸汽对真空泵的影响.通过以上方法如果不能达到理想的真空压力,就要注意以下:真空泵油是否污染,产生淤泥,油管是否堵塞,过滤器是否变形,叶片是否磨损,变形,排气阀是否变形等,对真空泵泵体做一个全面的检查,用检测仪器检测,看看是否变形,磨损等,如有磨损,就得更换相应的配件。

3、经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保真空泵工作正常。

4、一般情况下，真空泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。

东莞品雅将给予您最好的建议和最可靠的技术支持,为您选择性价比最高,最适用于您真空泵的真空泵油,欢迎来电来函咨询洽谈

公司主要供应德国普旭（博世）RA系列：RA0100/0063/0160/0250/0302/0630 R5系列R50100/0250/0302/0305，德国莱宝SV系列真空泵，德国里其乐（伟力）VC/VCEH系列真空泵，德国贝克U4系列真空泵，韩国斗一真空泵，国产2X系列真空泵

真空泵配件及耗材有：

油雾分离器（排气过滤器）、叶片、碳精片、油封（轴封）、密封套件、轴套、轴承、连轴器垫（套）、连轴器、排气阀（片），视油镜、空气总成、风格（空气滤芯）、油过滤器（油格），风扇叶、风扇罩、逆止阀、气镇阀、散热器、防震脚、真空泵油。

东莞品雅保质一年，终生免费维修，为您解决后顾之忧。

欢迎各新老客户来电洽谈，我们将竭诚为您提供免费的技术指导与全套满意的维修服务支持。

全国销售热线：13826954831/0769-88900800 杨先生。