

全自动干粉式除铁器

产品名称	全自动干粉式除铁器
公司名称	淄博高工磁性材料科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:和美 型号:KD500
公司地址	淄博市高新区桓台新区和济路2号
联系电话	0533-8170512 13275331701

产品详情

一、应用范围：

本产品广泛适用于去除陶瓷、矿业、化工、电子、食品等行业干粉物料中的铁粉、微铁粉、磁性物质等。

二、技术特点：

- 1、低能耗、无污染、使用简单、安装方便、全自动除铁、无需人工操作。
- 2、采用高性能稀土永磁材料作磁源，其吸力更强，除铁更彻底。
- 3、全自动作业，无需人工操作，脱铁方便快捷、更彻底、无残余铁粉。
- 4、脱铁仓与成品仓完全隔离，适用于除铁要求更严格、除铁量更大的场合。
- 5、磁棒采用格栅式交错排列，磁间距经周密设计，使强磁区域得以充分利用，除铁效果佳。
- 6、结构简单、拆卸方便、客户可自行更换脱磁环，简单快捷。

三、操作说明：

- 1、接入电源220V。
- 2、接入气源。
- 3、检查设备的控制线路电源、气压、所有接头，紧固件等是否正常。
- 4、调节好除铁时间，H为小时，M为分钟，S为秒，通常情况下除铁时间单位设为M分钟为单位，

除铁时间一般为6分钟以上，如果原料含铁量大，可逐步减少除铁时间。

5、打开电源、气源，按启动按钮，设备自动运行，等待时间，移动磁棒，磁棒从最上层开始向下移动排铁后延时移动下一层，依次移动，等移动完第八层再重新几时，循环作业。

四、维护、保养及注意事项：

除铁机是一种精密度较高的除铁设备，不允许乱碰、乱撞，它是在粉尘高的环境中工作，应经常检查电器、紧固件、连接导线等，以免损坏设备和危机人身安全。