

氧化铁皮压球机氧化铁皮成型氧化铁皮压球机质量

产品名称	氧化铁皮压球机氧化铁皮成型氧化铁皮压球机质量
公司名称	河南永华机械制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:工业压球设备 型号:BL1626
公司地址	河南省焦作市温县产业集聚区纬一路中段
联系电话	暂无

产品详情

氧化铁皮压球机使用范围广，使用环境要求低。永华氧化铁皮压球机设备适用于世界各国，可根据各个国家的不同情况对氧化铁皮压球机设备进行合理调整，如电压、工程设计要求、地理环境等。在使用环境方面，永华氧化铁皮压球机设备可在严寒、高温、高原等各种特殊环境下正常使用。

氧化铁皮压球机使用的常识

- 1、无论以何种方式供料均必须在供料设备前设置可靠除铁装置，否则有可能造成压辊破坏甚至整机重大事故。
- 2、为了保证设备正常运转，物料进入设备前必须采用可调整供料量的供料机械。
- 3、设备前后相关的设备必须与设备实现连锁程序启动以及停车。
- 4、设备正常运转后，应定期检查各连接部位是否牢固。
- 5、拆换轴承时，应调整好轴承的径向游隙，其游隙要符合标准。
- 6、设备固定轴承座和滑动轴承座的润滑点应按时加油，保证其腔内保持有80%的润滑脂。传动支座每次加油时，应保证使预压机装置上有润滑脂从轴端挤出来。（目的是排除粉尘物料进入，损伤轴承）。
- 7、液压油泵、滤油器使用一个月后应进行清洗。有效工作期限3-6个月应清洗一次油箱，更换一次新油。液压站的冬季环境温度不低于5℃。

氧化铁皮的作用

1、化工行业氧化铁皮提供给化工厂可用来生产氧化铁红、氧化铁黄、三氯化铁、硫酸亚铁等。其中，采用氧化铁皮为主要原料的液相沉淀法，可以生产从黄相红到紫相红各个色相的铁红。

2、制造硅铁合金冶炼硅铁合金的主要原料是钢屑，全国每年冶炼硅铁合金消耗的钢屑在200万t左右，用氧化铁皮替代钢屑冶炼硅铁合金的工艺已经成熟并得以应用。以硅石、冶金焦炭粒、氧化铁皮为原料，在还原气氛下生成硅铁。全国每年的氧化铁皮约1000万t左右。可以提供充足的原料。