

## 地簧门鑫凯达门控地簧门配件

产品名称	地簧门鑫凯达门控地簧门配件
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:皇冠 型号:DN1052
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

## 产品详情

地轴偏心可导致门体安装后偏离门扇中心线，虽然通过本体位置调整可以弥补一些质量缺陷，还是联系生产商予以更换。地弹簧使用寿命的终结就是轴心漏油和弹力减弱，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致轴心漏油。弹簧在长期拉伸运动后不可避免的会使弹力减弱

1、门框应横平竖直，即横框必须水平、竖框必须垂直，其中还包括门框所在平面的垂直问题，由于地簧门没有下横框，门框的整体性差，给安装带来难度，但不管怎样都必须做到整个框必须在一个平面内，不得扭曲，否则不仅影响门扇的安装，而且门不成其为门。

塑料地簧门的制作工艺过程与平开门和推拉门制作过程基本相同，其工艺过程如下：

设计 下料 加衬钢 焊接 安装配件 安装玻璃 检验包装。

此外，根据地簧门的特点，在制作过程中还必须注意以下工艺要点和步骤：