

角齿轮箱生产厂家买角齿轮箱洪都角齿轮箱多图

产品名称	角齿轮箱生产厂家买角齿轮箱洪都角齿轮箱多图
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:洪都减速机 型号:IY1921
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

减速机价格战的影响

减速机厂家在国内大大小小都很多，但拥有正规、核心制造技术的减速机生产厂家却是比较少。也有很多减速机品牌代理商，也就是经销商，其跟减速机厂家相比，可以说是基本上无优势可言。为什么现在很多贸易公司、代理商或者经销商在慢慢退出市场，随着市场不断地透明化、竞争化，减速机厂家将不断的创新、不断的完善。广大用户对产品的售后服务、产品的技术支持要求越来越高，而对减速机价格却是要求越来越低。

减速机价格战，这几年极为激烈，价格战对贸易商、代理商以及经销商而言是最为不利。用户对减速机价格的性价比不满意时，用会把采购向意投向减速机生产厂家。现在大部分减速机生产厂家都是直接面对用户，贸易商、代理商这个环节的交易将慢慢退出市场。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

减速机最常见、最容易发生的故障就是轮齿剥落、点蚀、掉块和断齿，特别是低速级的齿轮，掉块、断齿现象最为频繁。在供油油质、油量、油压、传动负荷等都正常的情况下，减速机的输出大齿轮转速低，承受的转矩大，受力大，齿轮的直径和单重大，毛坯锻造、机械加工和热处理、安装要求难度也大，若在技术、控制、质量检验等某一道工序中把关不严，就可能会造成该齿轮在使用中发生问题。减速机发生断齿后，修复难度大、费用高、周期长，对工厂的生产影响大。

要使减速机高效运行，必须得有先进的润滑技术作为保障，针对特定的摩擦副确定相应的润滑油，进而选择合理的润滑方式，是减速机安全平稳运行的前提。

东莞市洪都精密机械有限公司成立于2012年，注册资金人民币100万元，现有职工60余人，其中，大专以上学历10余人，中专以上约30余人，拥有强大的研发团队；负责而又专业的品质人员，公司依据ISO9001系统完整各个系统。

经营理念：走在市场前沿，引领先进技技。整合资源、坚持不懈，为中国自动化设备制造提供最专业的功能部件。

公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛应用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。