

河南光鸣钣金加工厂家

产品名称	河南光鸣钣金加工厂家
公司名称	郑州光鸣电子电器配套设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:光鸣
公司地址	郑上路与西四环交叉口向西两公里路北（新华电脑学校斜对面）付庄村委会南邻
联系电话	0371-67845587 13513716786

产品详情

郑州光鸣电子电器配套【电话：135-1371-6786 & QQ：825-25254】联系人：毛经理-郑州光鸣电子电器配套设备有限公司，成立于1995年。是一家集钣金加工，喷塑加工，热处理加工为一体的多元化大型实体企业。

本公司的产品及加工品种繁多，覆盖电子，网络通信，广播电视，输配电自动化控制，机械设备生产，等行业。

公司生产范围包括：郑州机箱设计加工提供从设计到生产,一站式产品技术解决服务,专注25年的通信产品设计制造公司

钣金加工车间：全套精密的数控加工设备。专业生产机箱、机柜、高低压配电柜、触摸屏、多媒体讲台、控制台、大型屏幕墙、电缆桥架等钣金、不锈钢制品。产品具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板，表面作防锈磷化处理，静电喷塑。

喷塑加工车间：采用优质的除油，除锈，防锈磷化的原材料对工件进行前期处理，保证工件数年不脱塑。保持工件外观精美，耐用。

热处理加工车间：采用先进的自动化控制炉，大工件处理，调质，正火，退火。

在进行机箱机柜使用的过程中可能会有人抱怨，怎么会出现钝化或者腐蚀现象呢？着主要是使用者在平时的使用过程中没有做到良好的维护，所以造成机箱机柜表面出现一些腐蚀，从而给工作带来了一定的影响。而要想保证机箱机柜的使用效果就要更多的去了解造成腐蚀、钝化的原因，从而尽量减少机箱机柜发生腐蚀的概率。

1.机箱机柜钝化原理：金属经氧化性介质处理后，其腐蚀速度比原来未处理前有显著下降的现象称金属的钝化。

2.酸洗钝化处理的常规工艺过程

为确保机箱机柜酸洗钝化质量，酸洗钝化首先需考虑采用酸洗钝化液浸泡的方式，在不便于采用液体浸泡的情况下，才考虑用涂刷钝化膏的方式，但不宜使用涂刷酸洗钝化液的方式。

为了适应目前各个行业的飞速发展，光鸣电子本着与广大客户真诚合作，努力提高设计和加工水平，为客户提供高质量的服务和更具竞争力的产品。

郑州光鸣电子电器配套设备有限公司

电话：0371-67845587 传真：0371-67845578

手机：13513716786 联系人：毛经理

Email: zzgmdz@163.com

qq号：82525254

网址：郑州钣金加工 www.zzgms.com/ 郑州配电箱柜 www.xyyhsp.com/ 郑州机箱
www.zzgmdz.com

地址：郑上路与西四环交叉口向西两公里路北（新华电脑学校斜对面）付庄村委会南邻