

波形梁护栏现货供应_波形梁护栏_航图波形梁护栏多

产品名称	波形梁护栏现货供应_波形梁护栏_航图波形梁护栏多
公司名称	安平县航图交通设施有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:航图交通设施 型号:DF1571
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业区
联系电话	0318-7617116 13231823073

产品详情

航图交通设施有限公司在河北衡水，近靠天津，唐山等等大型钢材市场临大广高速，距大广高速公路入口8公里，南靠石黄高速，有着便利的交通。 我公司专业销售高速公路护栏板，立柱、防阻块、标志杆及相应的配套材料，有5条热浸锌生产线，能加工1.2米--5米长的产品；3条喷塑生产线；2条浸塑生产线；能浸塑1米--4.5米长的产品；另有大型的高速公路护栏板、立柱及配件成型生产线，包括纵剪机5台、两条二波护栏板成型线、一条三波护栏板成型线、管设备3台、管设备一套；为扩展镀锌业务，航图投资大笔资金新上了一条规格为长13.2m×2.1m×2.1m的大型生产线，能满足热镀锌加工。

货车高速超载爆胎，60米高速护栏受损

10月26日早晨，淮北高速二大队值班室骤然铃声大作，宿州高速公路管理公司监控中心值班员传来消息，S06淮北段上行线2公里附近，一辆大货车撞护栏，车辆占左车道，无人员受伤。接到电话后，带班民警立即率队员赶赴现场。现场位于S06宿登高速公路淮北段上行线(河南方向)2公里加600米处，一辆大货车停在左车道，右侧车道可以正常通行，车上两人无助地站在事故车辆前方。民警们立即进行安全警戒，随后迅速进行现场勘查;事故车辆前右轮爆胎，车头前方及左侧受损严重无法继续行驶，事故还造成60多米护栏变形损毁，并且车辆轮胎陷入桥梁缝隙中无法移动。随后赶到的民警与拖车、吊车操作员勘验计算，均认为无法移动这辆满载40吨水泥的大货车，必须人工倒货才行。随即，现场人员迅速组织力量进行倒货，直至把该车吊出、拖离现场，前后6个小时才将现场清理完毕。最后，该车辆驾驶员懊悔地说：“我不该超载，否则绝不会发生方向轮爆胎的事故。航图护栏板

波形梁护栏中心高度的确定

护栏在确定安装高度密切影响着对大量车辆碰撞点的有效保护，因此护栏安装的高度在没有经过试验验证的情况下，不得随意改变。设计时可根据路侧具体情况，将碰撞中心点即连接螺栓孔中心距

路面的高度控制为600mm。

若路侧或中央分隔带有路缘石而路缘石与护栏面又不齐平时，碰撞中心点的高度应从路缘石顶面算起。对于三波形梁护栏，最下二波的梁板中心高度也控制为600mm，这样可更有效地对大型车辆实施保护。对于SA (SAm)、SS等级的护栏来说，由于要求的碰撞能量高，因此在三波梁的上部增设了横梁，这样可以更有效地防止大型车辆穿越护栏并增加诱导效果。横梁与三波波形梁板之间的净距为305.5mm，可增加护栏的通透性并能提高护栏的美观程度。

航图波形梁钢护栏厂家