

眼镜、钟表等专用喷砂机DS-6050

产品名称	眼镜、钟表等专用喷砂机DS-6050
公司名称	东莞迪砂喷砂设备责任有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:迪砂 型号:DS-6050 类型:手动喷砂机
公司地址	东莞长安镇乌沙社区兴发南路45号C-106
联系电话	0769-15700865442 13620058944

产品详情

产品保修一年，终身维修，广东境内包含运费，送货上门包安装

说明

产品名称	喷砂机	产品型号	DS-6050
产品类型	手动喷砂机	产品功率	0.32KW
工作电压	220W	工作压力	0.6-0.8公斤
外形尺寸	长950X宽600X高1580 (mm)	工作尺寸	长500X宽600X高600 (mm)
主营产品	手动喷砂机，移动开放式喷砂机，推车转盘式喷砂机，液体喷砂机，毛边机，半自动喷砂		

机，输送式自动喷砂机，转盘间歇式自动喷砂机，履带式自动抛丸机，吊钩式自动抛丸机，通过式自动抛丸机，H型钢板，圆管自动抛丸机，喷砂房，除尘箱设备等。

特点

- 1、设计新颖，结构简单，操作方便，维修量低，使用寿命长。
- 2、加工效能好，能源消耗低。
- 3、自动回砂，旋风分离器能将尘砂分离，降低磨料消耗。

优点

- 1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省；
- 6.喷砂设备不污染环境，省去了环境治理费用；

适应范围：

电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

怎么样选择喷砂机：

- 1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；
- 2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。
- 3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。
- 4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

喷砂等级：

不同的喷砂机的喷砂效果是不一样的，所以为了保证喷砂效果达到一定的高度，在喷砂机行业有一定喷砂等级。

1.Sa3最彻底清理级表面呈一致的灰白色，有一定的粗糙度以提高涂层的附着力。表面上的油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀物、氧化物和其他杂质均应彻底清除干净。

2.Sa2.5很彻底地清理级表面上所有的油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀物、旧漆和其他杂质被清除，允许存在由于清理不彻底而出现的阴影或色差，但至少要有95%表面达到Sa3的水平，5%表面仅出现轻度色差。

3.Sa2较彻底清理级表面上的油脂、污垢、铁锈和其他杂质全部清除，锈、氧化皮和旧漆被清除，允许存在由于锈和氧化皮清除不够彻底而出现的阴影或色差。如果钢材表面已发生点蚀，蚀点深处会存在少量的锈或旧漆。

4.Sa1非彻底清理级表面经全面清理，油脂、污垢、松动的锈皮、松动的氧化皮、松动的漆皮被清除，与基材结合牢固的氧化皮、锈、油漆和涂层允许在喷漆清理后残留在表面，表面上出现大量的分布均匀的金属斑点。

一：吸送式喷砂机常见故障

- 1、喷砂枪只出气不出砂，原因分析： 喷砂机出砂口堵塞； 空压机水气大，出砂口潮湿；
排除方法： 拆下出砂口，清理出杂物； 调大出砂阀门；
- 2、喷砂枪喷砂时逐渐砂量减少，
原因分析： 出砂口有异物； 喷砂枪内水分多，枪内潮砂多堵住枪头；排除方法： 封死枪头，打
开起源，反吹枪膛及吸砂管； 拆开枪头，清理出潮湿砂；
- 3、气压正常打开但喷砂枪不出气不出砂，原因分析：枪头异物堵塞；排除方法：下枪头，倒出异物；
- 4、喷砂时砂量一顿一顿，原因分析：砂量过大；排除方法：调小砂阀；
- 5、喷砂时内部灰尘过大，原因分析：除尘器太小；排除方法：增大除尘器排风量；
- 6、脚踏开关失灵 原因分析：脚踏开关或电磁阀损坏；排除方法：更换电器元件；
- 7、喷砂机四周灰尘大，原因分析：喷砂机漏灰；排除方法：清理并堵漏出灰部位；

产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。
用户维修，全国范围内48小时到达现场进行维修。
提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。
建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要