

防水维修B屋面防水维修工程公司

产品名称	防水维修B屋面防水维修工程公司
公司名称	山东万晴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放路26号1-620
联系电话	15953146769

产品详情

济南防水维修B济南屋面防水维修工程公司

济南防水维修找赵经理15953139788

房屋渗漏严重地影响了正常的使用,给用户的生活带来很大的不便,甚至造成极大的损失。如厕所渗漏,有人用水桶吊在沉水弯处接水,有的在沉水弯下方再做一防水层泛水;如墙体渗漏,有的内墙面层泛碱生硝,有的木墙裙腐烂,有的木地板隆起,开裂等等,可谓一言难尽。基本要求:1.搭接处理:长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度应 100mm,双层防水应 80mm;短边搭接时单层应 150mm双层应 100mm。同时,粘贴要均匀,不可漏熔或漏涂,应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂,挤出并形成条状。防水堵漏基层必须平整,清洁,干燥,含水率应小于9%,然后用冷底子油均匀涂刷基层表面,待其干燥后方可施工。2.卷材铺贴顺序方向:顺序为先高,后低跨;同等高度先远后近;同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向为面坡度15%时垂直于屋脊的方向铺贴。3.铺贴方法:冷粘法:用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛帝脂等冷粘剂均匀途径刷在基层表面,并控制厚度均匀,边铺卷材边用橡皮辊子推展卷宗材以便排除空气至压实。当环境温度低于15摄氏度时,应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。热熔法:用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热,待表面沥青开始融化并呈黑色光亮状态时,边烘烤边铺贴卷材,并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度,使沥青温度保持在于200-250摄氏度之间。施工完毕后,应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。4.检查验收:施工完毕后要进行彻底检查,确保防水面无鼓泡,皱折,脱落和大的起壳现象,做到平整,美观,从而保证卷材的防水寿命。未充分考虑,致使屋面有的局部长期有水浸蚀,加速了防水堵漏材料的老化和霉烂,降低了防水的耐久性。再有未能按屋面防水等级确定防水标准,确定设防层数及每层构造厚度与要求,材料的种类与选择,细部节点的构造设计等。有的设计人员注重业主的意见仍然采用“二毡三油”的做法,在选材上还是习惯于传统的作法,新型的防水材料不能大胆采用。二是施工方面的,又如屋面防水工程,有的节点细部与找平层质量差,防水层厚度不够,保护层处理不当等。三是用户任意进行室内改造,改变使用性能,如有的在无防水堵漏性能的楼面上设暗沟排水等。

山东万晴防水工程有限公司是一家从事防水材料销售、施工以及工程维修服务的企业,总部位于魅力泉城济南,注册资金3000万,在职员工一百余人,高级工程师五人,高级技工十余人,可承接各种规模新旧防水工程。山东万晴秉承“服务至上,和谐共赢”这一经营理念,以为客户提供优质服务为企业第一目标,紧紧围绕“全员参与,科学管理,顾客至上,坚持创新,求真务实,追求卓越”的经营方针,获得了广大客户的赞誉及社会的广泛好评。

赵经理 15953139788

地址：济南槐荫区和谐广场2号楼