

胸腰椎矫形器矫形器武汉矫形器公司图

产品名称	胸腰椎矫形器矫形器武汉矫形器公司图
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:上肢假肢 型号:YH1400
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

在安装假肢的过程之中，有很多环节都是需要进行处理的。但是，有很多环节则会比较的关键。我们在安装假肢的时候，一定要重视这一点，在安装假肢之前必须要进行准确而仔细的检查工作，才可以让我们的康复过程能够变得更加的顺利。

那么，安装假肢的过程之中，最重要的三个环节都包括哪些方面呢？就让我们来了解一下吧：

（1）评估：假肢评估应贯穿在截肢康复程序的全过程，但在康复的不同阶段有其不同的重点评估内容。如残肢的评估，穿戴临时假肢后的评估，穿戴假肢后残肢情况，通过评估，可以及时发现问题，即时处理。

截肢前心里治疗、假肢咨询 截肢手术 术后残肢评估、残肢护理训练 假肢处理 残肢并发症处理、临时假肢使用训练 临时假肢功能训练后初评 装配正式假肢 假肢适配检查、动态对线 假肢装配后穿戴训练、功能训练、职能训练 终器适配检查、功能评估

（2）残肢并发症处理：残肢皮肤破溃、窦道、疤痕皮炎，端突出或骨刺形成，关节挛缩，残肢合并骨折延迟愈合不愈合或畸形，残肢痛或幻肢痛等，上述并发症需及时处理否则会影响假肢的装配、穿戴。

（3）假肢装配前训练和假肢使用训练：术后第3~5天，开始做身体适应性练习，尽可能早地扶杖步行。拆线后，患者应该学会残肢包扎，特殊锻炼及卫生处理。

我们在安装假肢的过程中，必须要重视以上的三个环节，这样才可以让我们的安全性能够变得更高。

患者在安装假肢的时候，一定要考察假肢的生产单位，如果生产单位不符合国家的要求的话，则不要

安装该单位生产的假肢，因为这样会缺乏安全的保障。因此，一定要前往专业的生产单位进行假肢的安装才可以。

下面，就来教大家，怎样区分生产厂家是否正规，以及从事假肢生产单位的要求：

1、从事假肢和矫形器生产装配的专业人员不得少于3人，其中至少有1人执有民政部假肢和矫形器职业资格委员会颁发的执业；

2、具有生产装配假肢、矫形器所必需的专用设备，包括测量取型、石膏加工、抽真空成型、打磨修饰、钳工装配、对线调整、热塑成型、假肢功能训练等专用设备和工具；

3、经营场地要具备假肢、矫形器的制作室、肢残患者接待室和假肢功能训练室，其总面积不少于50平方米。

我们安装假肢之前，务必要考察生产单位是否符合以上的要求，否则安装缺乏安全保障的假肢有可能反而会

2.一旦金属轴不灵活或者发生响声时，要及时的加注一些润滑油。如果受到潮湿后，应及时进行干燥处理，并注入一些油来防止生锈。

3.当出现声响异常的情况时，就说明假肢的部件出现了破损，应该及时的查清楚具体原因，在进行适当的维修，严重时要到假肢康复中心进行修理。特别是使用骨骼式下肢假肢时，更应及时对其关节和连接件进行检修，定期（如三个月至一年1次）到假肢康复中心进行检修。

以上就是关于假肢结构件的具体的维护方法，一定要遵守以上的注意事项，采用合适的维护方法，才可以让假肢能够更好的发挥作用，帮助我们康复。

不同残肢形状的患者所需要适配的假肢的类型也是不同的，因此，不同假肢的适配流程也存在着较多的差别。了解假肢的适配流程是相当的重要的，我们一定要采取合适的方法，来让假肢可以更加适合患者。

这就需要假肢能够适配患者，而要想让假肢适合患者使用，就必须要有医护人员细心负责了。那我们就来为大家介绍一下，假肢的适配流程，以及在适配的时候，医护人员都需要考虑哪些方面：

1、接诊：了解残障者的基本情况，疾病诊断，日常生活障碍和急需解决的问题，以及假肢辅助使用情况和效果。

2、功能评估：评估假肢整体功能，包括姿势控制、运动控制、感觉（视觉、听觉、触沉）功能、认知功能、ADL能力、交流能力和心理状态（能否配合辅助适配及训练）。

3、工作技能评估：了解残障者从事工作应具备的假肢功能。

4、环境评估：包括工作环境和家居环境，根据患者的工作环境和生活环境选择合适的假肢。

以上就是假肢具体的适配流程，只有按照以上的方法，才能够适配到合适的假肢，让患者能够更好的康复。

一、假肢接受腔越来越不合适，总感觉假肢会掉。造成这种状况大多是残肢萎缩或者内衬材料长时间使用后变薄所引起，适当的增加残肢袜厚度可以基本排除该故障，不过的解决办法还是更换接受腔。

二、管件连接处有响声。遇到有响声可以先检查假肢管件连接处的固定螺丝是否有松动，很多时候因为固定螺丝的接触面过小和强度不够，经过一段时间的使用后产生接触不到位情况，用专用的螺丝刀对固定螺丝固定后基本可以排除。还有一种情况是有些一体管的连接处出现问题，这个时候就需要到装配单位进行维修了。

三、穿戴假肢行走的时候迈步费力或人向前冲。这种状况通常是因为鞋的鞋跟高度变化所造成的。高度比原鞋跟低会出现迈步费力的情况，高度比原来的高会出现行走前冲的情况。临时的解决办法是相应的在脚的后跟下或前掌下适当垫一点东西即可临时排除。不过要提醒大家的是，不可垫硬物，以免损伤脚板，垫东西也只是临时调整，穿戴合适跟高的鞋才是关键。