

HPB63-0.1铜板HPB62-0.8铅黄铜

产品名称	HPB63-0.1铜板HPB62-0.8铅黄铜
公司名称	东莞市德煌金属材料有限公司
价格	82.00/公斤
规格参数	品牌:洛阳铜 型号:齐全
公司地址	广东省东莞市长安工业园B1栋
联系电话	0769-81871035 13553856431

产品详情

HPB63-0.1铜板HPB62-0.8铅黄铜，铜合金（copper alloy）以 [纯铜](#) 为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色，又称[紫铜](#)。纯铜密度为8.96，熔点为1083，具有优良的[导电性](#)、[导热性](#)、[延展性](#)和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和[热交换器](#)、管道、太阳能加热装置的[平板集热器](#)等导热器材。常用的铜合金分为[黄铜](#)、[青铜](#)、[白铜](#)3大类。铜合金按分类方法大概有三种：

1.按合金:按[合金系](#)

划分，可分为非合金铜和合金铜.非合金铜包括高[纯铜](#)、[韧铜](#)、[脱氧铜](#)、[无氧铜](#)等，习惯上，人们将非合金铜称为[紫铜](#)或纯铜，也叫[红铜](#)，而其他铜合金则属于合金铜。我国和俄罗斯把合金铜分为黄铜、青铜和白铜，然后在大类中划分小的合金系。2.按功能:按功能划分，有导电导热用铜合金（主要有非合金化铜和微合金化铜）、结构用铜合金（几乎包括所有铜合金）、[耐蚀铜合金](#)（主要有锡黄铜、[铝黄铜](#)、各种不白铜、铝青铜、[钛青铜](#)等）[耐磨铜合金](#)（主要有含铅、锡、铝、锰等元素复杂黄铜、铝青铜等）、[易切削铜合金](#)（铜-铅、铜-碲、铜-铋等合金）、[弹性铜合金](#)（主要有铍青铜、铝青铜、铍青铜、钛青铜等）[阻尼铜合金](#)（高锰铜合金等）、[艺术铜合金](#)（纯铜、简单单铜、锡青铜、铝青铜、白铜等）。显然，许多铜合金都具有多生功能。3.材料形成方法:按材料形成方法划分为可为[铸造铜合金](#)和变形铜合金。事实上，许多铜合金既可以用于铸造，又可以用于变形加工。通常变形铜合金可以用于铸造，而许多铸造铜合金却不能进行锻造、挤压、深冲和拉拔等变形加工。铸造铜合金和变形铜合金又可以细分为铸造用紫铜、黄铜、青铜和白铜。0769-81871035 13553856431张倩，欢迎来电洽谈！