



1	? ?	?????????
2	? ?	5-10%?????
3	????	??-40?
4	????	??????0.5-1??
5	????	??
6	? ?	????????????????????

????????

光亮清洗：加入总槽体积70%的清水，加后加入氢氟酸20%，\*\*\*后加入OY-123铝材清洗剂，浸泡清洗2-5分钟，即可得到外表光亮的铝合金效果。

哑光清洗：直接在水中加入10-20%OY-123铝材清洗剂，常温处理3-5分钟，即可得到犹如碱洗一致的哑光白色效果。

除油清洗：如果是普通油污，直接在清水中加入5-8%的OY-123清洗剂，常温，抖动搅拌清洗，时间30秒以内即可把油污清除干净。

