

四辊制石机维修费用低泰兴四辊制石机金联机械图

产品名称	四辊制石机维修费用低泰兴四辊制石机金联机械图
公司名称	巩义市金联机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金联 型号:XV1295
公司地址	河南省巩义市南环路加油站往西200米
联系电话	13838557569

产品详情

四辊破碎机结构

四辊破碎机可叫作：四辊式制砂机，四辊制砂机，煤炭微粉机，煤炭细粉机，四辊制砂机，四辊制石机，四辊式制砂机，四辊破碎机，四辊式破碎机，细粉机，四辊机，四辊破。4PG四辊破碎机是一种结构简单、性能可靠的中、细碎破碎机、能对石灰石、泥质页岩、炉渣、熟料、焦炭等中硬度的材料进行破碎加工，焦粉或无烟煤，经筛分后小于10mm部分进入四辊破碎机破碎，破碎后合格品送往配料燃料仓分类储存作为烧结矿燃料使用，

四辊破碎机可粉碎物料：河卵石、方解石、石英、大理石、鹅卵石、膨润土、铁矿石、青石、山石、水渣、石灰石、风化砂、辉绿岩、花岗岩、玄武岩等。

四辊破碎机可叫作：四辊式制砂机，四辊制砂机，煤炭微粉机，煤炭细粉机，四辊制砂机，四辊制石机，四辊式制砂机，四辊破碎机，四辊式破碎机，细粉机，四辊机，四辊破。四辊破碎机本身带有两套车削辊皮的切削装置。当辊面磨损出现沟槽、凹坑后，不必拆卸辊皮就可直接利用切削装置对辊子进行修整，以保证辊皮表面光整，减少许多停车时间，提高了设备运转率

四辊破碎机可粉碎物料：河卵石、方解石、石英、大理石、鹅卵石、膨润土、铁矿石、青石、山石、水渣、石灰石、风化砂、辉绿岩、花岗岩、玄武岩等。

影响四辊破碎机产品粒度不合格的原因

- 1、 辊皮磨损严重，辊子间隙过大，应定期车辊，调整辊间隙；
- 2、 内衬板与辊皮间隙过大，应调整内衬板与辊皮间隙；
- 3、 给料量超过规定，应调整给料量；
- 4、 弹簧丝杆松动，辊子间压力变小，粒度变粗，应拧紧弹簧丝杆。

四辊破碎机可叫作：四辊式制砂机，四辊制砂机，煤炭微粉机，煤炭细粉机，四辊制砂机，四辊制石机，四辊式制砂机，四辊破碎机，四辊式破碎机，细粉机，四辊机，四辊破。

四辊破碎机可粉碎物料：河卵石、方解石、石英、大理石、鹅卵石、膨润土、铁矿石、青石、山石、水渣、石灰石、风化砂、辉绿岩、花岗岩、玄武岩等。