

## 链条 钢筋拉丝机\_井研县钢筋拉丝机\_华瑞重工多图

产品名称	链条 钢筋拉丝机_井研县钢筋拉丝机_华瑞重工多图
公司名称	巩义市华瑞重工机械制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华瑞 型号:GZ1988
公司地址	巩义市工业园
联系电话	0371-69576111

### 产品详情

1. 拉丝机机台运转时，禁止在机台上做清洁或调整修理工作。
2. 在拉拨过程中，一极丝的结尾或中中断线时不准用手在滚筒下面接头子，更不准在正面对收线盘进行排线调整。
3. 铜、铝杆焊接时，应遵守焊接机安全操纵规程，戴好防护眼镜，人应站在木垫板上，并应在焊接机的侧边，以防触电和烫伤。
4. 开车前首先检查电器设备等是否正常，发现故障及时检验。机器开动时，应留意操纵，防止打结或拉断及损坏工装设备。
5. 把握离合器及开关的职员，一定要听取把握拉盘职员的口令才能推上离合器(必须一次推下)，防止链条打伤人体。
6. 铜、铝杆通过模子后，塞进蛇形钳内，插紧销子，在开车前蛇形钳头必须平整地放在拉盘上，否则不准开车。
7. 工作时间不许打闹和任意离开机台。放线打结时，严禁开车抢救，应立即停车处理。
8. 拉丝机工作区的地面应清洁无障碍物（机台1米内不得堆放材料）防止滑倒摔伤。

加工不同规格产品，要求不同的主轴转速，即要求主电机能实现无级调速。在此主电机调速采用变频器。通过操作面板上的电位器旋钮进行外部调速，利用变频器的启动、制动、调速功能，可以实现理想的速度要求。