

定影膜和承信息美能达C284复印机配件定影膜

产品名称	定影膜和承信息美能达C284复印机配件定影膜
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:柯美 型号:OO1443
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

彩色复印机定影膜经常损坏的原因

第一: 仔细拆卸,在拆卸中发现造成膜坏的直接原因,比如:机内异物,下辊变形,非法取纸等

第二: 拆卸完后,仔细观察膜.上辊.陶瓷片的破损情况,针对不同情况作酌情处理.消除膜再次破损的隐患.

第三: 这一步也是最重要的.换上膜后,要调整上下辊的压力.

数码复合机定影膜的导热性：

导热性不好的定影膜，不仅会导致墨粉在介质上不能牢固定着，还会将部分软化的墨粉翻转到定影膜或者下辊上，甚至结块，损伤加热组件。

定影牢固度的表征有几种办法，一种办法即机械工业部标准中的办法，采用耐磨擦测试仪进行测试，但是这种方法对于没有条件的用户来讲，是比较困难的一种办法；另一种方法比较简便，即用纸巾或者脱脂棉擦拭，但是这种办法和测试者的关系非常大，缺少可比性。

定影膜的定影性好坏，与下辊、墨粉、介质的搭配关系非常重要。合格的下辊应该具有合适的软硬程度、较快的回弹性等性能。墨粉也应该有合适的软化点和渗透性。因此，当客户在使用定影膜出现定影方面的问题，包括粘粉的问题的时候，应该和客户多进行交流，是否在搭配上出了问题。

找彩色复印机耗材配件，就找和承信息！

您的彩色复印机要更换定影膜了吗？整个定影组件的价格太高了？告诉您一个好消息，让您能顺利更换为定影膜，也能节省成本。和承信息行进一批定影膜，全新原装订货回来的，价格很实惠，数量有限，有需要的亲就要赶紧联系我们啦！找彩色复印机耗材配件，就找和承信息！