

全自动餐厅油水分离器技术、小型餐饮油水分离器厂家

产品名称	全自动餐厅油水分离器技术、小型餐饮油水分离器厂家
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:九发 型号:1.0
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

想要遏制餐饮污水，必须安装饭店油水分离器。

记者随水政监察大队来到丰台区榴乡桥下凉水河上游一个排污口，只见米白色的污水正从2米高4米宽的孔洞哗哗地流入凉水河，污水里携带着一块块垃圾，往排污口不断沉积，污水散发出的浓重臭味，相隔几十米都能闻到。

本是雨水管道，因为管道中间的三个污水口，现在却成了雨污合流口，而污水主要就是上游商厦餐馆私自接入排放的。

城区已查明类似排污口38个，主要分布在海淀、朝阳。截至9月30日，对排污口上游摸排后，市水政监察大队对其中800多家排水户进行了检查，在城六区范围内，共发现私接乱排违法行为369起，针对违法情节严重的立案查处53起，执行罚款金额50.45万元。

在这些违法行为中，餐馆私自接入排水管线排放污水的情况最多。据了解，许多餐馆所处地段本是生活区，餐馆因为污水排放量大，又含有许多垃圾，无法接入原来较小的污水管线，图省事，就将污水直接排到街道边雨篦子中;另外改造管线需要破开路面，除要花费一笔费用，还需要经过审批许可，许多餐馆才偷着往雨篦子里排。

全自动油水分离器的技术特点：

- 1、技术含量高，运行稳定
- 2、可实现连续运行，处理效果好
- 3、自动化控制，无需人工操作
- 4、处理量大，应用范围广

主机材质：系列油脂分离器均选用304不锈钢作为材料；

固体分离区：独特的设计使得食物残渣从传统的被动重力分离变为更高效的主动分离，并且这个过程完全是自动控制，无需人为进行操作。

油脂分离区：超大的分离空间使油脂分离时间更加充分，分离效果更好，以10l/s为例，含油废水在分离舱内停留的时间可达4分钟。

油脂观察窗：超大的油脂观察窗可让使用者轻松看到设备运行中的油脂状态，从而更加准确的对设备进行操作，另外观察窗也不易在施工过程中被损坏。

封闭式设计：整个处理过程在全密封状态下进行，因此保证了良好的工作环境；

入水与出水方向：为了适应现场环境，每种型号的分离器都可选择不同的入水方向；

特殊设计：针对一些入水管道低的作业环境，我们还提供了特殊入水高度的设备；

常规维护：常规维护非常简单，即使是半年一次的大型维护也无需进行开盖清理。

还大家想要的青山碧水，还得从自身做起，自觉安装饭店油水分离器，减少污水随意乱排，让大家共享蓝天碧水。