

mp30 2型盘式馒头机河南万杰智能科技股份有限公司

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | mp30 2型盘式馒头机河南万杰智能科技股份有限 |
| 公司名称 | 河南万杰智能科技股份有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:万杰 型号:LM1059 |
| 公司地址 | 河南省许昌市襄城县紫云镇工业园区 |
| 联系电话 | 0374-3850218 18337403978 |

产品详情

馒头可以说是所有人都知道的一个东西，而且小时候往往有着母亲忙忙碌碌盯着时钟蒸馒头的印象，实际上，随着社会的发展，人们并不需要用自己的手进行蒸馒头，这样一来可能并不会有什么非常香的口感，甚至还会产生一定的劳动浪费等方面的问题。但是随着高科技的逐渐进步，人们发明了馒头机等设备，这样一来，任何人都可以购买相对来说非常均匀而且各方面都比较达标的馒头了。

对于食品来说，可能人们所要考虑的一个重要问题就是是否干净整洁，事实上相对于手工馒头来说，这种机器生产的馒头反而会更加清洁，人们在使用这种机器设备的过程中，能够非常好的对于其中的一些部件分别展开清洁，而且在总体上有非常好的帮助作用，不至于产生其他的问题。机器的制造完全符合国家相关标准内容，在整体上能够带来非常好的感受。

另外一些比较好的馒头机在生产的过程中，也有着一定的速度作用，比方会所能满足工业大量生产的需要，而且操作起来非常方便，只需要加入一定的水面粉或者说其他需要的一些东西，就可以生产非常标准而且味道非常好的馒头。更重要的是，如果说卖手工馒头的话，人会知道疲倦，所以说每天的量是一定的。而对于这一点来说，机器就不会，机器是一种永远不会知道疲倦的东西，在使用的过程中能够生产出符合人们想象的馒头，而且是非常标准化的一种馒头，不至于产生其他方面的一些问题，对于人们来说可以说是一种非常好的帮助。

在人们生活忙碌的时候，只需要花费少量的钱，甚至只是成本价格稍微增加一点，就可以吃到比手工馒头还要好的产品，可以说这是任何人都非常想要的一种状态，不过要注意的就是在操作馒头机的时候，工厂相关人员应当注意安全，不要将手伸入到其中来进行操作，避免设备齿轮夹伤。

说起馒头机、包子机等食品机械，生产者最害怕的就是生产过程中出现故障，一旦出现故障耽误正常的生产计划这是肯定的，严重的会使整个流水线瘫痪影响正常的营业。

如何避免或减少馒头机出现故障的机率，建议从以下几个方面着手：

首先，在馒头机的日常使用过程中，要使用正确的操作方法。按照馒头机厂家指导的使用方法或遵照馒头机使用手册合理使用。

其次，让馒头机在正常的工作环境下工作，这方面主要考虑的是电压，我们厂生产的馒头机大部分的工作电压是我们日常用电电压220V，像有其它厂家的馒头机和本厂家其它的食品机械产品有的使用的是380V电压，一定要让机器在规定的额定电压下工作，保证馒头机工作的电压环境，避免出现故障。

再次，对馒头机的日常检修和清理。持续的工作会使得馒头机正常的损耗，定期的检修是非常必要的。生产完了以后要定期对设备进行清理，避免外力作用影响机器的正常运转。

从以上三个方面入手，就能很好的保证馒头机的持续正常的工作，但是不能保证机器就能一直正常运转，出现自己能力范围外的机器故障，要先咨询厂家意见，不要擅自对馒头机进行修理。根据厂家意见更换器件或要求厂家上门维修服务。

中华上下五千年，饮食文化贯穿其中。在有这“民以食为天，食以面为先”在我国北方地区，面食是我们的主餐，包子、馒头、面条是我们的最爱，也可以说的无面不欢。河南万杰食品机械有限公司主要经营面食加工设备，包子机、馒头机、鲜食面等面食机械设备为主营产品，为广大的面食制造者带来了好用而实惠的机械。

万杰牌馒头机DMT90- 触摸屏方馒头机，整个机组配备有SIKE光电、进口变频调速电机，PLC数控触摸屏操作，与食品接触部分采用优质不锈钢，确保生产运行平稳、可靠、卫生。

DMT90- 触摸屏方馒头机是将面带通过自动分割，整形机输送，分割后送入主机二次压片整形，卷成条胚，由刀切机构成形，制出成品，并使产品重量更加精确，有光泽，有筋度，保持纯仿手工的工艺及口味，更加节省人力。

DMT90- 触摸屏微电脑控制方馒头生产线广泛适用于速冻面食加工厂，个体加工单位，主要用来生产刀切馒头及花色点心。

万杰牌馒头机在现代化生产中将给你带来发便快捷，干净卫生从生产源头为消费者保驾护航，为大众能吃上放心的面食做起。

以食业，做实业是万杰的精神。相信万杰的产品在你的事业发展中能做出自己更大的贡献，成为你事业起步的航向标。