

来图订制硅胶商标 服装烫画硅胶丝印生产厂家

产品名称	来图订制硅胶商标 服装烫画硅胶丝印生产厂家
公司名称	东莞豪业服饰辅料制品有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:豪业硅胶转烫标 型号:不限尺寸颜色
公司地址	东莞市长安镇上沙社区中山北路36号
联系电话	0769-33359871 18569371149

产品详情

东莞豪业硅胶商标可制作于各种LOGO图案，可用于针织品、棉织品、莱卡弹性布料及由PU所制之纤维布料制作，用于汽车工业的控制装置,暖气装置,装饰灯;适合非常复杂的形状或高精密度的模型等等行业。包括T恤、文化衫、牛仔裤、毛衫、运动衫裤、手套、鞋、帽、箱包等辅料或其它边饰，同时还应用于织带、织唛、各类布标、防伪标、松紧带、文胸带滴胶等-亦可作为各种标识、装饰图案;运动手套等器具、鞋类装饰;手袋、旅行袋、箱包、手表带、表壳、手机座、匙扣、杯套等配件;还可用作各种广告礼品、促销赠品等饰物。还用于汽车工业的控制装置,暖气装置,装饰灯;适合非常复杂的形状或高精密度的模型等等行业。

联系方式：

东莞市豪业服饰辅料制品有限公司

Hao Ye (Dongguan) Garment Accessories Co., Ltd

地址：东莞市长安镇上沙中南北路28-30号

联系人：朱小姐 18569371149

0769-33359871

QQ：571277987

E-mail:amy@haoyefl.

[东莞的硅胶转烫标、硅胶制品哪里的好？](#)

东莞硅胶制品哪里生产的最好?哪里的硅胶令客户最满意?东莞市豪业硅胶有限公司是您最佳的选择.东莞市豪业硅胶有限公司专业生产各种硅胶制品,转烫标,联系电话:18569371149 0769-33359871. 朱小姐 QQ571277987 我司生产供应的硅胶产品主要有硅胶制品,硅胶商标,硅胶赠品,硅胶服装专用转烫标,硅胶保护套,硅胶3D立体转烫标,硅胶手机套,硅胶垫,硅胶杯套,硅胶手表带,硅胶袖袂,硅胶手表带,硅胶皮带,硅胶橡皮筋,硅胶键盘,硅胶杯,硅胶碗,硅胶厨具等硅胶制品,欢迎致电咨询. 集硅胶工模设计与产品开发于一体,拥有自己硅胶制品开发,硅胶产品设计,硅胶产品加工,硅胶产品制造和硅胶制品生产的专业队伍.

如果您正在寻找硅胶制品,别再犹豫,东莞市豪业硅胶将是您的最佳选择,请相信您的眼睛与选择.

压烫参考Working process

- 1、 温度150—160度 Suitable temperature between 150-160 C
- 2、 时间15-20秒 Required time 15-20 Seconds
- 3、 压力中等 (3—4公斤) Medium pressure(3—4KG)
- 4、 冷撕:自然冷却后撕掉转印纸。 After it gets cool, peel the film

压烫注意:

- 1、 建议压烫机发热板用浅色汗布包起来,使发热板发热更均匀。

We suggest use light color jersey fabric to cover the heating board, which can make the temperature more uniform.

- 2、 压烫参考数据随面料、压烫机和工作环境的不同而改变。

Parameter of printing should be adjusted according to the fabric, the thermo printing and the working condition.

- 3、 大货生产前务必调试好机器,牢度,弹性等各项性能达到所有要求后方可生产大货,以免造成不必要的损失。

Before the bulk making, must adjust the machine to meet all requirement, in that case any losses can be avoided.

- 4、 压烫时熨斗请勿接触印花部位。

The iron can't touch the printing when make the after finishing.

- 5、 压烫后如要进行任何测试,请先放36小时,36小时内不可进行任何测试。

Any test should be taken 36 hours later after the print is pressed.

存放注意:

- 1、 室温之下10—35度 Under the room temperature between 10—35C.

2、 不要将转印纸暴露于热力和阳光下 The transfer paper can't be exposed to the sun or any heater.

3、 防潮，相对湿度不要高于70% Keep away from Moisture, relative humidity should below 70%

4、 避免转印纸存放于多层的环境，以免粘坏，空气要流通。

Don ' t pile up the transfer paper so high to avoid sticking together, maintain good air circulation.

5、 请尽快将烫唛用于衣服上，保存时间不可多余2个月。 Please transfer the labels ASAP. Don ' t keep it more than 2 months!

合作方式：

1. 打样日期为4天左右，样品请提供烫压面料
2. 大货付款方式：30%订金，货出前付清余款。