

傲虎更换缸垫治发动机漏油

产品名称	傲虎更换缸垫治发动机漏油
公司名称	北京安驰畅达汽车配件销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:斯巴鲁
公司地址	北京市朝阳区观筑庭园801号楼6层2单元604
联系电话	010-57489761 18601348541

产品详情

傲虎更换缸垫治发动机漏油

一台傲虎发动机漏油，停放一夜后会发现地面有少量油迹，属于漏油里面比较严重的情况了。到店后技师检查出漏油部位为发动机缸垫，缸垫位于缸盖与缸体连接处，在发动机高温运作的状态下，会发生损坏，造成密封性降低。缸垫漏油需要拆解发动机，拿出旧缸垫，并且对缸体的水平度进行测量，确保缸体无损的情况下才能直接更换新的缸垫，如果缸体水平度有损，则需要进行相关修复。

????????????????????????????????

?????010-57489761 18601348541

????????????????????????????????“????”?

?????????www.yixunjie.net