

## DT3A冲压钢带 深冲料 冲压卷带

产品名称	DT3A冲压钢带 深冲料 冲压卷带
公司名称	东莞市荣腾金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝钢 型号:DT3A
公司地址	广东省东莞市长安涌头工业186号
联系电话	0769-88032267

### 产品详情

DT3A冲压钢带 深冲料 冲压卷带纯铁是很软的金属，有银白色金属光泽，既不能制刀枪，也不能铸铁锅、犁锄。但当纯铁中含有一定量的碳后，就变成我们在各方面使用的钢铁了。纯铁中含碳在0.02%以上就变成硬度较低的能拔铁丝、轧制薄白铁板等用的低碳钢。铁中含碳量0.25%至0.6%的范围内的钢叫中碳钢，其硬度中等，可轧成建筑钢材，钢板、铁钉等制品。铁中含碳量0.6%至2.0%时就成为硬度很高的、可制刀枪、模具等的高碳钢了。低、中、高碳钢合在一起就叫“碳素钢”。如果铁中碳含量超过2.0%就变成又硬又脆的可铸铁锅、暖气片、犁等的生铁了。一般生铁含碳量为3.5%—5.5%。所以纯铁、钢和生铁的区别主要就在于铁中的含碳量的不同。工业纯铁是钢的一种，其化学成分主要是铁，含量在99.50% - 99.90%，含碳量在0.04%以下，其他元素愈少愈好。因为它实际上还不是真正的纯铁，所以称这一种接近于纯铁的钢为工业纯铁。一般工业纯铁质地特别软，韧性特别大，电磁性能很好。常见的有两种规格，一种是作为深冲材料的，可以冲压成极复杂的形状；另一种是作为电磁材料的，有高的感磁性的低的抗磁性广泛用于电子电工，电器元件，磁性材料，非晶制品，继电器，传感器，汽车制动器，纺机，电表电磁阀等等产品。熔点比铁高，在潮湿的空气中比铁难生锈，在冷的浓硫酸中可以钝化。

用途：电磁纯铁：电磁类产品（电磁离合器、电磁继电器、电磁制动器、电磁阀、磁力锁、电磁锁、电磁开关、高压开关、）、仪器仪表、机床电器、热镀锌锅、磁选机、除铁器等

纯铁：DT1、DT2、DT3、DT3A、DT4、DT4A、DT4C、DT4E、DT5、DT6、DT7、DT8、DT9、SUY、SUY1、SUY2、SUY3、SUY4、SUY5、SUY6、SUY7、SUY8、SUY9、SUY10、SUY11、SUY12、SUY13、SUY14、SUY15、SUY16、SUY17、SUY18、SUY19、SUY20、SUY21、SUY22、SUY23、SUY24、SUY25、SUY26、SUY27、SUY28、SUY29、SUY30、SUY31、SUY32、SUY33、SUY34、SUY35、SUY36、SUY37、SUY38、SUY39、SUY40、SUY41、SUY42、SUY43、SUY44、SUY45、SUY46、SUY47、SUY48、SUY49、SUY50、SUY51、SUY52、SUY53、SUY54、SUY55、SUY56、SUY57、SUY58、SUY59、SUY60、SUY61、SUY62、SUY63、SUY64、SUY65、SUY66、SUY67、SUY68、SUY69、SUY70、SUY71、SUY72、SUY73、SUY74、SUY75、SUY76、SUY77、SUY78、SUY79、SUY80、SUY81、SUY82、SUY83、SUY84、SUY85、SUY86、SUY87、SUY88、SUY89、SUY90、SUY91、SUY92、SUY93、SUY94、SUY95、SUY96、SUY97、SUY98、SUY99、SUY100