

围网做好预防雨水工作

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 围网做好预防雨水工作 |
| 公司名称 | 安平县威友丝网制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安平县程油子村村西500米处 |
| 联系电话 | 0318-7872228 |

产品详情

无论是围网的网片还是柱子在未涂塑之前一定要遮盖防雨布防止淋湿，不然锈蚀会很快爬满这个围网。

本身是黑色的铁丝焊接成围网网状的，如果受到雨水淋湿极易容易出现锈蚀的情况，即便是没有雨水如果是长时间的存放是需要转移到干燥的室内进行存放的，因为很多时候锈蚀也会根据时间的长度而发生，这样锈迹斑斑的围网再进行涂塑效果也并不是那么理想。同时对于日后的使用也会造成影响，因为锈蚀后的围网再涂塑本身塑粉与围网网体的结合程度不是特别理想这样就会造成分层的情况出现，再日后的使用当中很容易因为一个破损口而导致整体的涂塑层剥落。www.wyweiwang.com