

0.2~0.8 0.70 余 铝板2A10 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni 铝板2A12 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8
0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余 铝板2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余 铝板2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6
0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余 铝板2A01 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余 铝板2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25
0.1 0.15 0.2 0.3 余 铝板2A80 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni 铝板LY19 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1
0.02~0.1 0.2 0.3 余 铝板2A16 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余 铝板LD7 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1
0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni 铝板3A21 0.05~0.2 1~1.5 0.1 0.6 0.7 余 铝板3004 0.25 1~1.5
0.8~1.3 0.25 0.3 0.7 余 铝板3005 0.3 1~1.5 0.2~0.6 0.25 0.1 0.1 0.6 0.7 余 铝板3105 0.3 0.3~0.8 0.2~0.8 0.4 0.2
0.1 0.6 0.7 余 铝板LD11 0.5~1.3 0.8~1.3 0.25 0.1 11~13.5 1 余 0.5~1.3Ni 铝板4043 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 4.5~6
0.8 余 铝板4045 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 9~11 0.8 余 铝板4047 0.3 0.15 0.1 0.2 11~13 0.8 余 铝板4145 3.3~4.7 0.15
0.15 0.2 0.15 9.3~10.7 0.8 余 铝板4343 0.25 0.1 0.2 6.8~8.2 0.8 余 铝板4643 0.1 0.05 0.1~0.3 0.1 0.15 3.6~4.6 0.8
余 铝板5005 0.2 0.2 0.5~1.1 0.25 0.1 0.3 0.7 余 铝板5050 0.2 0.1 1.1~1.8 0.25 0.1 0.4 0.7 余 铝板5A02 0.1 0.1
2.2~2.8 0.1 0.15~0.35 0.25 0.4 余 铝板5A06 0.1 0.05~0.2 4.5~5.6 0.1 0.05~0.2 0.3 0.4 余 铝板5A04 0.1 0.4~1
4~4.9 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余 铝板5086 0.1 0.2~0.7 3.5~4.5 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.5 余 铝板5A03 0.1
0.1 3.1~3.9 0.2 0.15~0.35 0.2 0.25 0.4 余 铝板5183 0.1 0.5~1 4.3~5.2 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余 铝板5252 0.1
0.1 2.2~2.8 0.05 0.08 0.1 余 铝板5254 0.05 0.01 3.1~3.9 0.25 0.15~0.35 0.05 0.45 余 铝板5356 0.1 0.05~0.2
4.5~5.5 0.1 0.05~0.2 0.06~0.2 0.25 0.4 余 铝板5454 0.1 0.5~1 2.4~3 0.25 0.05~0.2 0.2 0.25 0.4 余 铝板5456 0.1
0.5~1 4.7~5.5 0.25 0.05~0.2 0.2 0.25 0.4 余 铝板5457 0.2 0.15~0.45 0.8~1.2 0.05 0.08 0.1 余 铝板5554 0.1
0.5~1 2.4~3 0.25 0.05~0.2 0.05~0.2 0.25 0.4 余 铝板5556 0.1 0.5~1 4.7~5.5 0.25 0.05~0.2 0.05~0.2 0.25 0.4
余 铝板5652 0.04 0.01 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35 0.4 余 铝板5654 0.05 0.01 3.1~3.9 0.2 0.15~0.35 0.05~0.15 0.45 余
铝板5657 0.1 0.03 0.6~1 0.05 0.08 0.1 余 铝板6003 0.1 0.8 0.8~1.5 0.2 0.35 0.1 0.35~1 0.6 余 铝板6005 0.1 0.1
0.4~0.6 0.1 0.1 0.1 0.06~0.9 0.35 余 铝板6053 0.1 1.1~1.4 0.1 0.15~0.35 0.35 余 铝板LD30 0.15~0.4 0.15
0.8~1.2 0.25 0.04~0.35 0.15 0.4~0.8 0.7 余 铝板LD31 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余 铝板6066
0.7~1.2 0.6~1.1 0.8~1.4 0.25 0.4 0.2 0.9~1.8 0.5 余 铝板6070 0.15~0.4 0.4~1 0.5~1.2 0.25 0.1 0.15 1~1.7 0.5
余 铝板6101 0.1 0.03 0.35~0.8 0.1 0.03 0.3~0.7 0.5 余 铝板6105 0.1 0.1 0.45~0.8 0.1 0.1 0.1 0.6~1 0.35 余
铝板6151 0.35 0.2 0.45~0.8 0.25 0.15~0.35 0.15 0.6~1.2 1 余 铝板6102 0.2 0.1 0.7~1.1 0.25 0.04~0.10 0.1
0.4~0.8 0.5 余 铝板6201 0.1 0.03 0.6~0.9 0.1 0.03 0.5~0.9 0.5 余 铝板6262 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25
0.04~0.14 0.15 0.4~0.8 0.7 余 铝板6351 0.1 0.4~0.8 0.4~0.8 0.2 0.2 0.7~1.3 0.5 余 铝板6463 0.2 0.05 0.45~0.9
0.2~0.6 0.15 余 铝板6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余 铝板7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8
0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余 铝板7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4 余 铝板7008 0.05 0.05
0.7~1.4 4.5~5.5 0.12~0.25 0.05 0.1 0.1 余 铝板7075 1.22 0.3 2.1~2.9 5.1~6.1 0.18~0.28 0.2 0.4 0.5 余 铝板7178
1.6~2.4 0.3 2.4~3.1 6.3~7.3 0.18~0.35 0.2 0.4 0.5 余