

# 调心滚子轴承网调心滚子轴承嵩海华工图

产品名称	调心滚子轴承网调心滚子轴承嵩海华工图
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:NH1963
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

## 产品详情

(嵩海华工诚意推介)

1.热处理的质量直接影响轴承的寿命，热处理温度过高导致晶粒粗大，容易存在淬火裂纹，淬火温度过低，硬度会稍微的降低，就是所谓的欠热。

### 2.回火温度过高

将导致硬度下降，应力去除的比较好。回火温度过低，材料的硬度较高但是，应力就很难出去，故轴承钢一般采用150~180的回火温度。

【嵩海华工欢迎您惠顾】

嵩海华工简介：

天津嵩海华工机械设备有限公司隶属于天津津岛船务有限公司轴承事业部，工厂位于天津市塘沽区新胡路1509号，创建于1992年，是一家私营兼具现代化管理模式的企业。天津嵩海华工机械设备有限公司目前主要负责津岛牌轴承的区域销售与网络营销。

天津津岛船务有限公司轴承事业部是从事轴承技术研发和生产制造的专业厂家，具有设计、制造、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、调心滚子轴承、角接触轴承、深沟球轴承等各类津岛品牌轴承，我公司生产的津岛品牌产品选用优质原材料，产品设计合理，采用日本轴承制造业的先进生产工艺和质量管理体系、以及质检设备，确保产品质量优良。

## 【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

轴承腐蚀是很常见的，它减少轴承的使用寿命。所以在日常工作中一定要注意这个问题。

高温轴承腐蚀的原因和预防方法的确定，首先要看高温轴承腐蚀是由什么所引起的，一般分为外因和内因。归纳起来主要有：

- 1.金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
- 2.金属材料本身化学成分和结构。
- 3.与金属表面接触的溶液成分及pH值。
- 4.环境温度和湿度。
- 5.与金属表面相接触的各种环境介质。
- 6.另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因，它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀，安装和生产人员应戴上手套，不要随使用手接触高温轴承。