

# ABB变频器ACS800维修

产品名称	ABB变频器ACS800维修
公司名称	上海斯裕自动化设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:ACS800
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄54号
联系电话	0 2 1 - 3 6 3 5 1 1 1 7 17717411234

## 产品详情

ABB变频器ACS800维修

(全国统一售后 021-36351117 15000489650 庞先生)

可修复ABB变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；

上海ABB变频器维修中心：ACS500系列维修、ACS600系列维修、ACS800系列维修、ACS510系列维修、ACS550系列维修；ACS150系列维修、ACS300系列维修、ACS350系列维修、ACS410系列维修；ABB变频器维修：ACS 800-01系列直接转矩控制型变频器 ACS 800-01-0003-3+P901 ACS 800-01-0004-3+P901 ACS 800-01-0005-3+P901 ACS 800-01-0006-3+P901 ACS 800-01-0009-3+P901 ACS 800-01-0011-3+P901 ACS 800-01-0016-3+P901 ACS 800-01-0020-3+P901 ACS 800-01-0025-3+P901 ACS 800-01-0030-3+P901 ACS 800-01-0040-3+P901 ACS 800-01-0050-3+P901 ACS 800-01-0060-3+P901 ACS 800-01-0070-3+P901 ACS 800-01-0100-3+P901 ACS 800-01-0120-3+P901 ACS 800-01-0135-3+P901 ACS 800-01-0004-5+P901 ACS 800-01-0005-5+P901 ACS 800-01-0006-5+P901 ACS 800-01-0009-5+P901 ACS 800-01-0011-5+P901 ACS 800-01-0016-5+P901 ACS 800-01-0020-5+P901 ACS 800-01-0025-5+P901 ACS 800-01-0030-5+P901 ACS 800-01-0040-5+P901 ACS 800-01-0050-5+P901 ACS 800-01-0060-5+P901 ACS 800-01-0070-5+P901 ACS 800-01-0100-5+P901 ACS 800-01-0120-5+P901 ACS 800-01-0140-5+P901 ACS 800-01-0165-5+P901 ACS 800-01-0011-7+P901 ACS 800-01-0016-7+P901 ACS 800-01-0020-7+P901 ACS 800-01-0025-7+P901 ACS 800-01-0030-7+P901 ACS 800-01-0040-7+P901 ACS 800-01-0050-7+P901 ACS 800-01-0060-7+P901 ACS 800-01-0070-7+P901 ACS 800-01-0100-7+P901 ACS 800-01-0120-7+P901 ABB变频器维修：ACS 800-02系列直接转矩控制型变频器 ACS 800-02-0140-3+P901 ACS 800-02-0170-3+P901 ACS 800-02-0210-3+P901 ACS 800-02-0260-3+P901 ACS 800-02-0320-3+P901 ACS 800-02-0400-3+P901 ACS 800-02-0440-3+P901 ACS 800-02-0490-3+P901 ACS 800-02-0170-5+P901 ACS 800-02-0210-5+P901 ACS 800-02-0260-5+P901 ACS 800-02-0320-5+P901 ACS 800-02-0400-5+P901 ACS 800-02-0440-5+P901 ACS 800-02-0490-5+P901 ACS 800-02-0800-5+P901 ACS 800-02-0610-5+P901 ACS800-02-0140-7+901 ACS800-02-0170-7+901 ACS800-02-0210-7+901 ACS800-02-0260-7+901 ACS800-02-0320-7+901 ACS800-02-0400-7+901 ACS800-02-0440-7+901 ACS800-02-0490-7+901

ACS800-02-0550-7+901 ACS800-02-0610-7+901 ABB变频器维修：ACS 800-04P系列直接转矩控制型变频器  
ACS 800-04P-0140-3+P901 ACS 800-04P-0170-3+P901 ACS 800-04P-0210-3+P901 ACS 800-04P-0260-3+P901  
ACS 800-04P-0320-3+P901 ACS 800-04P-0400-3+P901 ACS 800-04P-0440-3+P901 ACS 800-04P-0490-3+P901  
ACS 800-04P-0170-5+P901 ACS 800-04P-0210-5+P901 ACS 800-04P-0260-5+P901 ACS 800-04P-0320-5+P901  
ACS 800-04P-0400-5+P901 ACS 800-04P-0440-5+P901 ACS 800-04P-0490-5+P901 ACS 800-04P-0550-5+P901  
ACS 800-04P-0610-5+P901 ACS 800-04P-0140-7+P901 ACS 800-04P-0170-7+P901 ACS 800-04P-0210-7+P901  
ACS 800-04P-0260-7+P901 ACS 800-04P-0320-7+P901 ACS 800-04P-0400-7+P901 ACS 800-04P-0440-7+P901  
ACS 800-04P-0490-7+P901 ACS 800-04P-0550-7+P901 ACS 800-04P-0610-7+P901 ABB变频器维修：ACS  
800-04系列直接转矩控制型变频器 ACS 800-04-0003-3+P901 ACS 800-04-0004-3+P901 ACS  
800-04-0005-3+P901 ACS 800-04-0006-3+P901 ACS 800-04-0009-3+P901 ACS 800-04-0011-3+P901 ACS  
800-04-0016-3+P901 ACS 800-04-0020-3+P901 ACS 800-04-0023-3+P901 ACS 800-04-0025-3+P901 ACS  
800-04-0030-3+P901 ACS 800-04-0035-3+P901 ACS 800-04-0040-3+P901 ACS 800-04-0050-3+P901 ACS  
800-04-0060-3+P901 ACS 800-04-0070-3+P901 ACS 800-04-0100-3+P901 ACS 800-04-0120-3+P901 ACS  
800-04-0135-3+P901 ACS 800-04-0140-3+P901 ACS 800-04-0170-3+P901 ACS 800-04-0210-3+P901 ACS  
800-04-0260-3+P901 ACS 800-04-0320-3+P901 ACS 800-04-0400-3+P901 ACS 800-04-0440-3+P901 ACS  
800-04-0490-3+P901 ACS 800-04-0004-5+P901 ACS 800-04-0005-5+P901 ACS 800-04-0006-5+P901 ACS  
800-04-0009-5+P901 ACS 800-04-0011-5+P901 ACS 800-04-0016-5+P901 ACS 800-04-0020-5+P901 ACS  
800-04-0025-5+P901 ACS 800-04-0028-5+P901 ACS 800-04-0030-5+P901 ACS 800-04-0040-5+P901 ACS  
800-04-0045-5+P901 ACS 800-04-0050-5+P901 ACS 800-04-0060-5+P901 ACS 800-04-0070-5+P901 ACS  
800-04-0100-5+P901 ACS 800-04-0120-5+P901 ACS 800-04-0140-5+P901 ACS 800-04-0165-5+P901 ACS  
800-04-0170-5+P901 ACS 800-04-0210-5+P901 ACS 800-04-0260-5+P901 ACS 800-04-0320-5+P901 ACS  
800-04-0400-5+P901 ACS 800-04-0440-5+P901 ACS 800-04-0490-5+P901 ACS 800-04-0550-5+P901 ACS  
800-04-0610-5+P901 ACS 800-04-0011-7+P901 ACS 800-04-0016-7+P901 ACS 800-04-0020-7+P901 ACS  
800-04-0025-7+P901 ACS 800-04-0030-7+P901 ACS 800-04-0040-7+P901 ACS 800-04-0050-7+P901 ACS  
800-04-0060-7+P901 ACS 800-04-0070-7+P901 ACS 800-04-0100-7+P901 ACS 800-04-0120-7+P901 ACS  
800-04-0140-7+P901 ACS 800-04-0170-7+P901 ACS 800-04-0210-7+P901 ACS 800-04-0260-7+P901 ACS  
800-04-0320-7+P901 ACS 800-04-0400-7+P901 ACS 800-04-0440-7+P901 ACS 800-04-0490-7+P901 ACS  
800-04-0550-7+P901 ACS 800-04-0610-7+P901 ABB变频器维修：ACS 800-07P系列直接转矩控制型变频器  
ACS 800-07P-0140-3+P901 ACS 800-07P-0170-3+P901 ACS 800-07P-0210-3+P901 ACS 800-07P-0260-3+P901  
ACS 800-07P-0320-3+P901 ACS 800-07P-0400-3+P901 ACS 800-07P-0440-3+P901 ACS 800-07P-0490-3+P901  
ACS 800-07P-0170-5+P901 ACS 800-07P-0210-5+P901 ACS 800-07P-0260-5+P901 ACS 800-07P-0320-5+P901  
ACS 800-07P-0400-5+P901 ACS 800-07P-0440-5+P901 ACS 800-07P-0490-5+P901 ACS 800-07P-0550-5+P901  
ACS 800-07P-0610-5+P901 ACS 800-07P-0140-7+P901 ACS 800-07P-0170-7+P901 ACS 800-07P-0210-7+P901  
ACS 800-07P-0260-7+P901 ACS 800-07P-0320-7+P901 ACS 800-07P-0400-7+P901 ACS 800-07P-0440-7+P901  
ACS 800-07P-0490-7+P901 ACS 800-07P-0550-7+P901 ACS 800-07P-0610-7+P901 ABB变频器维修：ACS  
800-07系列直接转矩控制型变频器 ACS 800-07-0070-3+P901 ACS 800-07-0100-3+P901 ACS  
800-07-0120-3+P901 ACS 800-07-0140-3+P901 ACS 800-07-0170-3+P901 ACS 800-07-0210-3+P901 ACS  
800-07-0260-3+P901 ACS 800-07-0320-3+P901 ACS 800-07-0400-3+P901 ACS 800-07-0440-3+P901 ACS  
800-07-0490-3+P901 ACS 800-07-0100-5+P901 ACS 800-07-0120-5+P901 ACS 800-07-0140-5+P901 ACS  
800-07-0170-5+P901 ACS 800-07-0210-5+P901 ACS 800-07-0260-5+P901 ACS 800-07-0320-5+P901 ACS  
800-07-0400-5+P901 ACS 800-07-0440-5+P901 ACS 800-07-0490-5+P901 ACS 800-07-0550-5+P901 ACS  
800-07-0610-5+P901 ACS 800-07-0140-7+P901 ACS 800-07-0170-7+P901 ACS 800-07-0210-7+P901 ACS  
800-07-0260-7+P901 ACS 800-07-0320-7+P901 ACS 800-07-0400-7+P901 ACS 800-07-0440-7+P901 ACS  
800-07-0490-7+P901 ACS 800-07-0550-7+P901 ACS 800-07-0610-7+P901 ABB变频器维修：ACS  
800-11系列直接转矩控制型变频器 ACS 800-11-0016-3 ACS 800-11-0020-3 ACS 800-11-0025-3 ACS  
800-11-0030-3 ACS 800-11-0040-3 ACS 800-11-0050-3 ACS 800-11-0060-3 ACS 800-11-0070-3 ACS  
800-11-0100-3 ACS 800-11-0020-5 ACS 800-11-0025-5 ACS 800-11-0030-5 ACS 800-11-0040-5 ACS  
800-11-0050-5 ACS 800-11-0060-5 ACS 800-11-0070-5 ACS 800-11-0100-5 ACS 800-11-0120-5 ACS  
800-11-0060-7 ACS 800-11-0070-7 ACS 800-11-0100-7

专业代理瑞士ABB变频器 IGBT+ABB变频器驱动板型号如：FS225R12KE3/AGDR-71C、FS225R12KE3/A

GDR-61C、FS225R12KE3/AGDR-62C、FS225R12KE3/AGDR-72C、FS300R12KE3/AGDR-61C、FS300R12KE3/AGDR-71C、FS300R12KE3/AGDR-62C、FS300R12KE3/AGDR-72C、FS450R12KE3/AGDR-61C、FS450R12KE3/AGDR-62C、FS450R12KE3/AGDR-71C、FS450R12KE3/AGDR-72C、FS225R17KE3/AGDR-66C、FS225R17KE3/AGDR-71C、FS225R17KE3/AGDR-76C、FS300R17KE3/AGDR-61C、FS300R17KE3/AGDR-62C、FS300R17KE3/AGDR-66C、FS300R17KE3/AGDR-71C、FS300R17KE3/AGDR-72C、FS300R17KE3/AGDR-76C、FS450R17KE3/AGDR-61C、FS450R17KE3/AGDR-62C、FS450R17KE3/AGDR-71C、FS450R17KE3/AGDR-72C。ABB变频器维修, ABB变频器, ABB变频器配件: IGBT模块, 通讯模块, ABB变频器控制板, 主板, 电源板, 驱动板, 面板, 变频器风扇, 快速熔断器, 延长电缆等。ABB800系列变频器配件/驱动模块/电源板/可控硅触发板 RMIO-01C主接口板RDCU-02C 控制板FS300R12KE3/AGDR-61C 驱动模块FS450R12KE3/AGDR-61C 驱动模块RINT5514C RINT6611C AINT-02C I/O板APOW-01C 电源板AINP-01C 可控硅触发板CDP 312R 面板CM100DY-24A IGBT模块CM150DY-24A IGBT 模块BSM300GB120DN2 IGBT 模块SKKH72/16E 可控硅模块TD162N16KOF 可控硅模块SKKH92/16E 可控硅模块TD182N16KOF 可控硅模块ABB510/550系列变频器配件 OMIO-01C 主接口板SMIO-01C 主接口板 SKM195GB124DN IGBT模块CM10MD1-24HACS-CP-D 控制盘ACS-CP-C 控制盘FP15R12KE3VUO52-16FS50R12KE3FS75R12KE3SKD145/16SKD115/16

ACS800系列 RRFC-5511 RVAR-5512 RVAR-5612 RRFC-5622 RRFC-6651 RRFC-6641 RRFC-5611 RRFU-5611 RRFC-5513 RVAR-5511 RVAR-5611 RRFC-5621 RMIO-01C RDCU-02C RINT-5513C RINT-6611C SKM FS300R12KE OMIO-01 AINT-02C RDCO-03C RDCU-02C ARFC-03 OPEX-01 OITF-01 CAH150 APOW-01C AINP-01C NRFC-751 ACS800系列变频器常用备件型号 RRF C-5511 RVAR-5512 RVAR-5612 RRFC-5622 RRFC-6651 RRFC-6641 RRFC-5611 RRFU-5611 RRFU-5513 RVAR-5511 RVAR-5611 RRFC-5621 RMIO-01C RDCU-02C RINT-5513C RINT-6611C ; SKM FS300R12KE OMIO-01 AINT-02C RDCO-03C RDCU-02C ARFC-03 OPEX-01 OIT F-01 CAH150 APOW-01C AINP-01C NRFC-751 湖南,西藏,晋州,北京,朝阳区,丰台区,西域区,宗文区,昌平区,通州区,广东,广州,深圳,珠海,江门,天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇,江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,秦州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义乌,永康,

大连、旅顺、葫芦岛、兴城、秦皇岛、乐亭、滦南、唐海、天津、大港、黄骅、海兴、吕县、威海、烟台、青岛、连云港、盐城、南通、上海、崇明、吴淞、定海、镇海、宁波、温州、福州、泉州、汕头、广州、中山、深圳、香港、珠海、澳门、湛江、番禺、北海、防城港、海口、三亚

武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,亳州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都,重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海,西宁