

生产耐用的CSW1断路器-上海创民

产品名称	生产耐用的CSW1断路器-上海创民
公司名称	上海创民电气有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:上海创民电气 型号:CSW1万能式断路器 极数:3P
公司地址	上海市闵行区莘松路850弄180号7幢2216室
联系电话	021-56902200 15858398868

产品详情

CSW1式断路器如何安装？

- 1、CSW1式断路器安装起吊时、应把吊索正确钩挂在断路器两侧提手上，起吊时应尽可能使其保持垂直，避免磕碰，以免造成内在的不易觉察的损伤而留下隐患。
- 2、检查CSW1式断路器的规格是否符合要求。
- 3、以500V兆欧表检查CSW1式断路器各相之间及各相对地之间的绝缘电阻，在周围介质温度为 20 ± 5 和相对湿度为50~70%时绝缘电阻值应大于20M Ω ，否则应进行干燥处理。
- 4、检查CSW1式断路器各部分动作的可靠性，电流、电压脱扣器特性是否符合要求，闭合、断开是否可靠。断路器在闭合和断开过程中其可动部分与灭弧罩等零件应无卡、碰等现象。(注意：进行闭合操作时欠压线圈应通以额定电压或用螺钉紧固，以免造成误判。)
- 5、安装时应严格遵守断路器的飞弧距离及安全间距。(> 100mm)
- 6、CSW1式断路器必须垂直安装于平整坚固的底架或固定架上并用螺栓紧固，以免由于安装平面不平使断路器或抽屉式支架受到附加力而引起变形。
- 7、抽屉式断路器安装时还必须检查主回路触刀与触刀座的配合情况和二次回路对应触头的配合情况是否良好，如发现由于运输等原因而产生偏移，应及时予以修正。
- 8、在进行电气联结前应先切断，确保电路中没有电压存在。联结母排或联结电缆应与断路器自然联结，若联结母排的形位尺寸不当应事先整形，不能用强制性外力使其与断路器主回路进出线勉强相接而使断路器发生变形，影响其动作的可靠性。

9、用户应考虑到预期短路电流对母排之间可能产生强大的电动力而影响到断路器的进出线端，故必须用强度足够的绝缘板条在近断路器处对母排予以紧固。

10、用户应对csw1式断路器进行可靠的保护接地，固定式断路器的接地处标有明显的接地标记，抽屉式断路器的接地借助于抽屉支架来实现。

11、按线路图联结好控制装置和信号装置，在闭合操作前必须安装好灭弧罩，插好隔弧板并清除安装过程中产生的尘埃及可能遗留下来的杂物(如金属屑、导线等)。