

调心滚子轴承嵩海华工调心滚子轴承品牌

产品名称	调心滚子轴承嵩海华工调心滚子轴承品牌
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:GJ1254
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

(嵩海华工诚意推介)

天津津岛船务有限公司品牌历程

1997-2001年：

1日本过产业克令吊、吊艇架、绞车、仓口盖部品等。(1997-2001)

2渤海船厂3万吨级货轮克令吊基座4台。

3韩国新亚船厂3万吨级货轮克令吊基座4台；INP船厂3万吨级货轮克令吊基座8台。(2001)

4新港船厂3.25万吨级货轮克令吊基座4台。(2001)

5靖江船厂3.3万吨级货轮克令吊基座12台。(2000)

6德国克虏伯装船机钢结构。(2000)

7首都机场飞机维修升降平台1套。(1999)

8渤海船厂3万吨级货轮克令吊基座4台。(1998)

9包头钢铁公司工作艇1艘。(1997)

10石家庄钢铁公司《钢包》30台
240T；《炉壳》2台60T；台备件80T(1992~94)；《螺旋输送机》3台。(1997)

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

轴承产生剥离损伤的原因：

- 1、载荷过大
- 2、安装不良(非直线性)、力矩载荷、异物侵入、进水。
- 3、润滑不良、润滑剂不合适 轴承游隙不适当。
- 4、轴承箱精度不好，轴承箱的刚性不均轴的挠度大
- 5、生锈、侵蚀点、擦伤和压痕(表面变形现象)引起的发展。

(嵩海华工诚意推介)

津岛牌轴承问世5年以来，一直秉承质量第一，客户为先的宗旨，努力为客户提供优质产品及强劲的技术支持。我们的轴承选用优质钢材，聘请著名日产品牌轴承专家驻场把控技术质量关。

大牌品质，亲民价格。