



最大操作压力	100 bar
样品室材质	不锈钢
数据显示	数显式压力表
样品室尺寸	直径55毫米 × 深85毫米
读数表量程	100 bar
读数表精度	1%
读数表尺寸	直径100mm
整体尺寸	45.5 × 34.5 × 18.5cm
重量	约9Kg

橡胶垫孔径尺寸	无孔、 2、 3、 4、 5、 6、 7 (7种)
气瓶	外置 (5L)

?????