

朝荣教你不花冤枉钱：降低铺装瓷砖的损耗

产品名称	朝荣教你不花冤枉钱：降低铺装瓷砖的损耗
公司名称	深圳朝荣建材有限公司
价格	50.00/片
规格参数	品牌:誉富晟 型号:SD8019
公司地址	深圳市罗湖区清水河街道清水河五路凯利升平仓12号门
联系电话	0755-22316769 13823772998

产品详情

铺装瓷砖都会有一定的损耗，不少业主担心瓷砖损耗过大，但哪种是正常损耗，哪种是恶意损耗，在瓷砖和地板的铺装过程中该注意什么，以下建议或者可供参考。

在瓷砖的铺装过程中，损耗是必然存在的。由于房间尺寸与瓷砖尺寸不一定相配，所以需要裁掉瓷砖，被裁掉的瓷砖如果不能继续利用就造成了损耗。据介绍，一般来讲瓷砖的总体损耗率在5%-10%之间属正常。正常损耗由以下几个原因造成：房屋空间和瓷砖拆片的大小尺寸不符。举例说如果房屋3.65米宽，那么装0.6×0.6米的瓷砖刚好合适，但若是4米宽的房屋，那剩余0.2米的瓷砖就得切掉，造成损耗。另外，选用瓷砖的尺寸越大，损耗越多。如果是0.8×0.8米、1.2×1.2米的瓷砖，被裁切下来的瓷砖损耗就更大，这样的损耗远不止10%。而按照国家瓷砖出厂的标准，瓷砖出厂会存在色差、薄厚不同、不方正、翘皮的情况，即使是一批合格瓷砖也会有不合格产品，业主所购买的瓷砖中或多或少都有一些不合格产品。施工中，将瓷砖切开也会有工差，即正常失误的存在，按理来说，一般100块瓷砖中出现2块瓷砖损耗属于正常范围。非正常损耗在实际过程中也是存在的。专家介绍，瓷砖的非正常损耗主要是由选购和施工不当引起的。据了解，若瓷砖质量差，则施工时破损的可能性就大，损耗必然大；而客户不能接受瓷砖色差过大时，工人在预铺时会把色差大、不方正、翘皮的瓷砖拿出来，若是“低价处理”无法退换的产品，“这种损耗是非常惊人的。”而施工操作中，如铺装时不小心将瓷砖敲碎了，即使是工人不熟练造成的，如果100块瓷砖中敲碎块数超过2块，都认为是恶意损耗。专家建议，要降低瓷砖和地板的损耗，必须从整个流程环节上加以把握。消费者最好购买合格产品，并与商家

约定更换条件，如是否可补、退货、更换、索赔条件和责任等，一旦出现问题也知道如何处理；另外，在购买时对尺寸也要有所考虑。 为了避免瓷砖损耗，还得监工。“一旦发现工人把瓷砖裁了扔一边不管不顾，或者弄碎了，都得问清楚，防止工人随意浪费。”专家指出。

深圳朝荣有限公司介绍

深圳朝荣建材有限公司于1999年在深圳设立瓷砖批发仓库，为深圳地区消费者提供瓷砖批发服务至今已有16年之久；公司是世界五百强企业、全球建材连锁超市百安居商场在深圳地区的供应商和服务商，自2003年开始与百安居商场合作至今已有13年，与百安居的合作让我们对产品品质的要求更严格，让我们的服务更周到、专业，为消费者提供更的信用保障。

朝荣建材专注瓷砖服务16年，是专业的家居瓷砖、工程瓷砖供应商及服务商。工厂仓库，仓库展厅，仓库直销，无中间利润环节，让瓷砖的价格更贴近瓷砖的价值。

朝荣建材绝对是你家居装修瓷砖配套服务的首选服务商！公司免费提供客厅装修效果图、餐厅效果图、阳台效果图、洗手间效果图、房间效果图、外墙砖效果图、背景墙效果图、客厅背景效果图等。

朝荣建材为佛山安基集团下：安基瓷砖、欧莱克瓷砖、牧田瓷砖；广东俊怡瓷砖集团下：威登堡瓷砖；佛山祥达企业下：路易皇品瓷砖；佛山康提罗瓷砖；佛山市金欧威陶瓷有限公司：欧威磁砖、金砖舞国瓷砖等在深圳地区服务商。公司主要批发：电视背景墙、客厅地砖、厨房墙地砖、餐厅地砖、欧式风格瓷砖、简欧风格地砖、欧式风格厨房瓷砖、个性瓷砖、彩色瓷砖、六角砖、背景墙、抛光砖、抛釉砖、仿古砖、复古砖、阳台砖、大理石瓷砖、微晶石、耐磨砖、防滑砖、防潮砖、各式外墙砖、别墅外墙砖、文化石、青石板砖等家居装修瓷砖、工程瓷砖、特价瓷砖，低档工程瓷砖、中档瓷砖和高档瓷砖等深圳十大瓷砖品牌和各个品牌地砖、品牌墙砖、瓷砖十大品牌等！

深圳朝荣建材有限公司在深圳有罗湖清水河仓库和龙岗坂田仓库，我们做为专业瓷砖仓储型公司，货源充足，性价比更优；全屋家居装修瓷砖一应俱全，一站购齐，让消费者朋友：省钱，省时，省事。同时提供高、中、低档次瓷砖，选择更全面。

朝荣建材——竭尽所能为您提供您所需要的家居装修和店面、办公室工厂装修瓷砖！

朝荣建材——你身边的省钱专家！！

仓库地址：深圳罗湖清水河五路4号凯利升物流园12A门欧威仓库