

# 太阳能热水器地址

产品名称	太阳能热水器地址
公司名称	昆明市盘龙区高中良太阳能经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区环城东路137号（东华家乐福正对面）
联系电话	0871-63323704

## 产品详情

开远太阳能热水器报价，思茅太标太阳能热水器专卖店，玉溪太阳能热水器维修，玉溪太阳能热水器安装维修，太标太阳能热水器安装维修，楚雄太阳能热水器地址，宣威太标太阳能热水器价格，临沧太阳能热水器维修。临沧太标太阳能热水器安装维修。丽江太标太阳能热水器安装价格，曲靖太阳能热水器价格，丽江太阳能热水器哪儿有，保山太标太阳能热水器安装维修。云南太标太阳能热水器安装，太标太阳能热水器专卖店，昭通太标太阳能热水器报价！云南太阳能热水器价格，宣威太阳能热水器直销。昆明太阳能热水器地址，安宁太阳能热水器安装。太标太阳能热水器安装维修，开远太标太阳能热水器厂家，瑞丽太标太阳能热水器厂家。宣威太阳能热水器报价。大理太阳能热水器批发，保山太标太阳能热水器以旧换新，安宁太阳能热水器以旧换新，楚雄太标太阳能热水器厂家，

昆明太标太阳能销售安装部，高师，13577003294，24小时开机。

昆明太标太阳能销售安装部是一家专门从事太标太阳能销售、安装、维修、售后于一体的企业，价格适中，态度温和，欢迎各位新老顾客的光临。主要承揽:个人家庭、大型宾馆、洗浴、工厂、学校公寓、企事业单位、房地产小区、家庭别墅、桑拿泳池、养殖场、旅店等热水工程太标太阳能安装、维修、以旧换新等一条龙服务。

主要维修维护的项目：

- 1、仪表无法正常显示不上水；提供优质太阳能控制仪及相关配套元件，上门更换太阳能微电脑控制仪。
- 2、提供系统不上水、太阳能漏水；冷热水系统增压；水压不足、漏电、冬季水不热或管道冻堵；等故障维修。

- 3、功能加装：电辅助加热器、全自动或半自动控制器、加装增压泵、单向阀，更换阀门。
- 4、更换真空管；当真空管的钎——钛吸气剂变黑，即表明真空度已下降，需更换集热管。
- 5、清洗更换太阳能热水器真空管以及太阳能水箱和联箱的清洗处理。
- 6、各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等渗漏修复。
- 7、集热器的吸热涂层若有损坏或脱落修复；支架、涂刷保护漆，以防锈蚀
- 8、大型集热工程的设计、安装及改造保养；加装循环系统，修复循环系统设备，提高热利用。
- 9、太阳能热水器拆机、移机服务。
- 10、处理太阳能室外楼顶部分的加固以及加装防风避雷设施。
- 11、加装太阳能热水器安全开关和漏电保护装置！
- 12、太阳能热水器以旧换新服务

我们专业承接大小酒店、饭店、宾馆、咖啡馆、工厂、公司的太阳能热水器设备、制冷设备、机电设备维修、清洗、定期保养维护业务。希望贵公司来电垂询，我们派遣专人专程上门与您洽谈合作事宜！

云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司成立于1996年，公司占地面积60余亩，拥有现代化的生产车间22000平方米，整合汇集了全国太阳能行业的尖端研发人才和管理人才，职工700余人，企业集研发、制造、安装、销售、售后服务为一体，目前已建成为西南地区生产能力及规模最大的太阳能热水器生产基地。科技领先、以时俱进，是太标发展的指导思想，2009年公司斥资1.8亿元建成年产30万台太阳能热水器自动化生产流水线，是西南地区生产能力及规模最大的太阳能热水器生产基地。现占地面积60余亩，拥有现代化的生产车间22000平方米，职工700余人，企业集研发、制造、安装、销售、售后服务为一体。太标公司主要产品“太标”系列平板型及真空管型太阳能热水器、环保饮用型不锈钢冷水塔、不锈钢保温水箱等在功能结构、循环设计、生产工艺、材料等方面都采用了与国际同步发展的行进技术，并充分满足环保及太阳能建筑一体化要求，从而使产品的质量和技术水平都处于行业前列。拥有发明专利20余项，已通过ISO9001:2008、ISO14001:2004国际质量管理体系认证;1999年以来连续荣获第五、六、七、八届“云南省消费者喜爱产品”荣誉称号;2008年获得“云南省著名商标”称号;2009年成为财政部、商务部云南唯一一家全系列太阳能热水器下乡中标产品;12月，在合肥全国太阳能行业协会年会上当选为中国太阳能行业协会副会长单位。根据全国家电下乡热水器产品企业销售情况统计数据显示，我公司家电下乡产品销量排名全国热水器行业销售第四名，占据了云南76%以上的市场份额，直接左右着云南太阳能市场的格局，2010年公司在研和工业园区投资7.5亿元人民币建设的“太标”工业园，现已动工，占地576亩，生产规模为年产100万套太阳能热水器及2000万支真空管，建成后的“太标”工业园将设立五大中心:即制造中心、研发中心、营销中心、物流中心、节能旅游示范中心，满足研发、生产、销售、物流、观光示范旅游等需求。项目建设投产后将实现年产值15~20亿元，税收1.2~1.5亿元，新增3000个就业岗位。公司调整战略规划转向全国性品牌经营，开拓两湖、两广、四川、贵州、江西市场。为国家“促内需、保增长”及新农村建设“百村示范、千村带动、全面推进”工程做出一定贡献。“太标”公司将以新能源综合开发利用为己任，秉承“取太阳之光，创太标辉煌”、“全心全意无止境”的精神理念，继续承接现有的资源、技术和管理优势，致力于优化资源配置，实施清洁生产、循环经济，走新型工业化道路，竭力开发品质优良的产品，提供一流完善的服务，坚持以客户为导向、质量为生命的宗旨，及时满足顾客的各种需要，不断开拓，完善服务，打造成为具有一个具有一流文化、一流团队、一流管理、一流效益的大型现代化生产企业;为新能源的综合开发利用和绿色环保事业做出新的更大的贡献。

## 太阳能热水器上不满水可能的原因及解决办法

1、自来水管水压问题；水压不足，等水压大了或装个冷水增压泵就可以。

2、电磁阀堵塞问题；如果是电磁阀堵了，清洗一下电磁阀，先把水开关关了，电磁阀进水那头，用螺丝刀把电磁阀打开，要小心点，里面很细的一根针，把里面清洗一下，再小心的把针头对准装好，在开水就好了，不过还是建议找专业人员清理。

3、如果没有电磁阀，可能是上水阀门堵塞；上水时观察一下自来744926949(不是联系方式)水表，看其转的快与慢，是不是一直转。

4、老式太阳能热水器中的浮子坏了，室内无控制仪的哪找种；可以更换浮子式上水，建议使用新型太阳能热水器自动关水装置，不需要改变太阳能管线，价格也便宜。

5、主机部分有漏水；边上水边往外流，检查一下水箱、真空管、供水管等是否有漏水。

6、自动控制和传感器故障；如果是手动上水的，先按上水，然后会出现水位，将水位的调高就可以了，自动上水就是水位探头传感器没装好或坏了。如果是仪表故障，可以换仪表，或者找专业人员维修。