

# 隔膜压滤机生产

产品名称	隔膜压滤机生产
公司名称	沧州亚龙压滤机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:亚龙 型号:700
公司地址	河北沧州南皮县付庄开发区
联系电话	0317-8189923 15130769659

## 产品详情

电机是厢式压滤机<http://www.btyalong.com/>的发动力的源头，厢式压滤机设备运行的时候，电机会发出声音，这种声音频率比较稳定，这是正常的。但是经常使用设备时会发现有时电机会发出异常的响声，亚龙???

公司表示：这样的情况发生的时候您的厢式压滤机很可能电机出现了问题，下面亚龙压滤机表示：厢式压滤机电机声音异常时的情况分析。

原因一、电机使用时间长导致电机老化，载重负荷吃不消发出异响；原因二、高压油泵损坏，厢式压滤机高压油泵一般为柱塞泵，可能是液压油异常或年限较长，引起柱塞损坏；原因三、液压站按装时联轴器不同心，如联轴器按放不正，会造成电机摆动过大，负荷增大导致发生异响；原因四、电机在长时间运转后，其润滑油随之减少。

以上就是厢式压滤机

<http://www.btyalong.com/Product/xsylj.html>电机异响的四个原因，通过对上面知识的了解，希望大家在使用压滤机设备出现上面情况时能很快找出原因，对症下药，快速解决厢式压滤机的问题，以免耽搁设备的正常工作。