锌钢阳台护栏厂家

产品名称	锌钢阳台护栏厂家
公司名称	深圳市天龙祥建材有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:天龙祥 型号:TLX886 规格:1100*1000
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安区西乡镇勒竹角村
联系电话	86 0752-3766645 13680872684

产品详情

锌钢阳台护栏厂家为什么天龙祥锌钢安装的锌钢护栏不摇晃?

经常会接到一些客户的来电,反应安装后的热镀锌护栏不是很稳固,摇晃的厉害,每次问过客户的情况 后联美锌钢都会给予他们一个比较满意的解决方案,具他们反馈过来的情况,一般是整个护栏比较长, 安装好后比较晃,给人很不安全的感觉,热镀锌护栏是比较美观,又不生锈,但是如果安全稳固性都达 不到的话,那客户肯定接受不了,像遇到这种情况通常可以从这几个方面——排除造成护栏摇晃的原因 ,首先是固定立柱的膨胀螺丝有没有打稳,是不是有个别松动的,螺丝有没有拧紧,先排除看是不是立 柱没有固定稳,判断的办法很简单,单根用力摇晃一下,看有没有松动的情况,其实如果整档比较长的 话,立柱底板要焊接的,底板要求厂家用厚一点的镀锌板,如果用U型卡底板,立柱安装稳固性要差一 些,立柱的固定没有问题的话,然后看面管,在任何情况下,面管要用一整根,用T型三通连接的话, 效果比较差,所以不到万不得已的情况面管不要用接的,用一整根,立柱稳固了,面管是一整根,摇晃 的情况肯定会好很多,这个时候还要记得把组装的螺丝拧紧,使护栏整体性能达到牢固,如果以上条件 都符合, 锌钢护栏还是摇晃(还是不能接受), 那可能是立柱跨度太长了, 这时候可以考虑在整个栏杆 的最靠近中间的立柱旁边再加一根立柱,采用双立柱,如果还是不行,就在旁边的立柱旁边再加立柱, 其实一般到了这种程度的话问题都可以解决了。 其实呢,在装整档比较长的护栏的时候呢,要管材都相 对用厚一点的,特别是立柱与面管,然后立柱采用预埋的固定方式,面管用一根整的,然后立柱间距设 计短一点,如果是碰到U字型的,要转角的地方采用双立柱,如果是像学校走廊的那种特别长的,要是 整个都采用双立柱设计。