

锌钢阳台护栏厂家

产品名称	锌钢阳台护栏厂家
公司名称	深圳市天龙祥建材有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:天龙祥 型号:TLX886 规格:1100*1000
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安区西乡镇勒竹角村
联系电话	86 0752-3766645 13680872684

产品详情

锌钢阳台护栏厂家为什么天龙祥锌钢安装的锌钢护栏不摇晃？

经常会接到一些客户的来电，反应安装后的热镀锌护栏不是很稳固，摇晃的厉害，每次问过客户的情况后联美锌钢都会给予他们一个比较满意的解决方案，具他们反馈过来的情况，一般是整个护栏比较长，安装好后比较晃，给人很不安全的感觉，热镀锌护栏是比较美观，又不生锈，但是如果安全稳固性都达不到的话，那客户肯定接受不了，像遇到这种情况通常可以从这几个方面一一排除造成护栏摇晃的原因，首先是固定立柱的膨胀螺丝有没有打稳，是不是有个别松动的，螺丝有没有拧紧，先排除看是不是立柱没有固定稳，判断的办法很简单，单根用力摇晃一下，看有没有松动的情况，其实如果整档比较长的话，立柱底板要焊接的，底板要求厂家用厚一点的镀锌板，如果用U型卡底板，立柱安装稳固性要差一些，立柱的固定没有问题的话，然后看面管，在任何情况下，面管要用一整根，用T型三通连接的话，效果比较差，所以不到万不得已的情况面管不要用接的，用一整根，立柱稳固了，面管是一整根，摇晃的情况肯定会好很多，这个时候还要记得把组装的螺丝拧紧，使护栏整体性能达到牢固，如果以上条件都符合，锌钢护栏还是摇晃（还是不能接受），那可能是立柱跨度太长了，这时候可以考虑在整个栏杆的最靠近中间的立柱旁边再加一根立柱，采用双立柱，如果还是不行，就在旁边的立柱旁边再加立柱，其实一般到了这种程度的话问题都可以解决了。其实呢，在装整档比较长的护栏的时候呢，要管材都相对用厚一点的，特别是立柱与面管，然后立柱采用预埋的固定方式，面管用一根整的，然后立柱间距设计短一点，如果是碰到U字型的，要转角的地方采用双立柱，如果是像学校走廊的那种特别长的，要是整个都采用双立柱设计。