

采石场扬尘过滤脉冲布袋除尘器 振动筛单机除尘器

产品名称	采石场扬尘过滤脉冲布袋除尘器 振动筛单机除尘器
公司名称	泊头市锦恒环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:崇德 型号:LHF-80 过滤风量:7200-9600m3/h
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇毛营村
联系电话	15830471866

产品详情

收尘器的脉冲阀检查，保证动作灵活有效，如有漏气应更换膜片及内部相应零件（如：阀芯，弹簧，节流孔），如果脉冲阀失效则造成喷吹效果差，不能将滤袋表面积灰去除，降低收尘能力。公司24小时联系电话：13483840343（周经理） 0317-8557794 www.cdhbtt.com

电磁

两位五通

换向阀的检查，保

证工作顺畅，无漏风，内部无灰尘，

否则会引起提升气缸的故障。[除尘器配件](#)

的锁风下料装置一定要保证锁风有效及下料顺畅，锁风无效则造成负压在回灰口损失严重，造成收尘效果差，下料不顺畅则易造成堵料，严重灰尘时会挤满收尘器内部，造成收尘失效。

布袋除尘器

的提升气缸检查，保证提升缸动作顺畅到位，保证气缸压盖紧固，不松动，否则会造成压盖压不紧及抬不起；压不紧则会造成喷吹清灰，抬不起则造成对应气室无法收尘。气源三联体的检查，保证水量低于分水滤气器容量的1/3，保证减压阀输出压力在收尘器正常工作范围内，保证油雾器内部有油。水量过多会造成气体潮湿，易损坏电磁阀及气缸；输出压力大则会降低气缸寿命，输出压力低则会令气缸动作不到位；油雾器内如果没油则会损坏电磁阀及气缸！