

采光瓦生产线 瓦片机械 松禾

产品名称	采光瓦生产线 瓦片机械 松禾
公司名称	秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:瓦片机械 品牌:松禾 型号:无
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区数谷大道4-7号
联系电话	0335-3261188 13933568031

产品详情

类型 瓦片机械 品牌 松禾
型号 无

设备性能：

项目名称	数据
需要人员	6 - 8人
生产速度	2 - 6米/分钟
板材宽度	最宽1500mm
板材厚度	0.4mm - 4.0mm
瓦楞高度	130mm
模具制做	快速、低成本，常规板型都可制做
	注：送禾公司设备使用模具均为电脑激光切割，模具制作快捷一致；在以后服务当中如需本公司制作模具，本公司只收取材料费！

技术参数：

项目名称	数据
电量	总：40kw--90kw 正常生产时用电：20-40kw 柴油加：总用电量25kw
长度	45m
宽度	最宽处4000mm
高度	最高处4000mm
重量	设备总重： 13吨 配置不同重量有所改变

服务项目：

项目名称	说明
设备运输	由松禾公司联系专用运输车，运输到客户指定地点。（根据客户要求送货）
设备安装	设备安装由松禾公司负责，松禾公司指派专业的安装人员到需方工厂进行安装.
设备调试	设备安装完成后由松禾公司完成调试，调试期间松禾公司人员会对需方人员进行详细说明直到学习完成。
生产培训	<ol style="list-style-type: none"> 1、培训技术人员，提供原材料配方，使其完全掌握后，培训完毕。 2、培训操作人员，定岗培训操作人员，在其能够生产出合格的产品，并熟练掌握后，培训完毕。 3、培训班组长，产品的生产管理、设备的定期保养、生产前准备工作、生产后清理工作等。
设备保修	设备免费保修1年，在保修期内，设备出现问题，松禾公司会在最快时间内到达需方工厂，并解决问题，过保修期后，需方要求松禾公司进行维修，松禾公司只收取路费及配件成本。
技术文件	<p>松禾公司免费提供如下技术文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、生产线安装总示意图。 2、总电气原理图。 3、工艺配方。 4、原材料采购性能指标及采购厂商名单。 5、现场培训模具设计及模具制造方法。 6、成本核算方法及原材料消耗定额。 7、200余种玻璃钢板型截面图图集。 8、玻璃钢板材国家标准及其它检验方法。 9、玻璃钢板材生产方法文字说明。 10、生产线的维修保养方法文字说明。 11、生产线电气设备、气动设备明细表。 12、生产操作规程。