

西安导视系统设计制作加工|标识设计制作|标牌加工厂

产品名称	西安导视系统设计制作加工 标识设计制作 标牌加工厂
公司名称	西安力臣广告有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:西安标识制作 型号:西安标识设计 公司:西安标识安装
公司地址	西安市未央路凤城一路十字 御道华城大厦 15层
联系电话	13193336915

产品详情

西安导视系统设计制作加工|标识设计制作|标牌加工厂

西安力臣广告公司是西安本土的一家专业从事于房地产标识系统，城市环境标识，景区标识，教育机构标识，商业场所标识等等标识制作公司。公司自成立以来，经过不懈努力拼搏，已逐步成长为集设计、制作、安装与一体的综合性标识公司。

火车站导向标识系统常见问题

- 1.旅客出站后不能在显著的位置找到相关的地图及导乘路线图，标识标牌尺寸，起导致的直接问题是旅客行程的中断，并且在火车站外的信息衔接出现了断点，如此这样，滞留火车站的时间延长，增大了火车站的客流压力，也提高了旅客自身的劳累程度，并使得火车站的工作不利于管理。
- 2.旅客出站后与公交车站的衔接指示性标识缺失。在广场周围仅有几块指示出租汽车搭乘的标识牌，南京标识标牌，距离较远，标牌铭牌制作，并由于客流方向和距离及中间绿化带植物遮挡的原因，引导旅客的作用不能发挥出来。另外，标识牌本身不够醒目，蓝底白字，让人无法在远处识别。
- 3.在调研过程中发现火车站的标识牌没有统一，标识的位置设置不合理，并导致了引导的中断。
- 4.火车站整个服务系统流程的表示没有纳入整个火车站引导标识中。
- 5.实际的操作上，缺乏相应的紧急情况传递信息的逃生措施装置和逃生报警信息标识，人性化程度很不合理。主要表现在设置的位置、标识的颜色，没考虑与环境的协调等因素。
- 6.引导标识系统单一，缺失文化性及地方特色，无法与将文化精髓融入到标识系统当中。周围环境却相对独立出来，无法与新迎泽大街的突出文化特点相联系。

