

化肥厂脉冲布袋除尘器 工业袋式除尘器设备

产品名称	化肥厂脉冲布袋除尘器 工业袋式除尘器设备
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:崇德 型号:YMD-28 过滤面积:20.5m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

布袋除尘器要特别注意采取防止燃烧、爆炸和火灾事故的措施。在处理燃烧气体或高温气体时，常常有未完全燃烧的粉尘、火星、有燃烧和爆炸性气体等进入系统之中，有些粉尘具有自燃着火的性质或带电性，同时，大多数滤料的材质又都是易燃烧、磨擦易产生积聚静电的，在这样的运转条件下，存在着发生燃烧、爆炸事故的危害，这类事故后果往往是很严重的。应很好地考虑采取防火、防爆措施。公司24小时联系电话：13483840343（周经理） 0317-8557794

1.在布袋除尘设备

的前面设燃烧室或火星捕集器，以便使未完全燃烧的粉尘与气体完全燃烧或把火星捕集下来。

2.采取防止静电积聚的措施，各部分用导电材料接地，或在滤料制造时加入导电纤维。

3.防止粉尘的堆积或积聚，以免粉尘的自燃和爆炸。

4.人进入袋室或管道检查或检修前，务必通风换气，严防CO中毒

每个通风除尘系统都要安装和备有必要的测试仪表，在日常运行中必须定期进行测定，并准确地记录下

来，这就可以根据除尘器的压差，进、出口气体温度，主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断，并及时地排出故障，保证其正常运行。通过记录发现的问题有：清灰机构的工作情况，滤袋的工况(破损、糊袋、堵塞等问题)，以及系统风量的变化等。

[布袋除尘器](#)

上的U型压差计可用来判断运行情况：如压差增高，意味着滤袋出现堵塞、除尘滤袋上有水汽冷凝、清灰机构失效、灰斗积灰过多以致堵塞滤袋、气体流量增多等情况。而压差降低则意味着出现了滤袋破损或松脱、进风侧管道堵塞或阀门关闭。箱体或各分室之间有泄漏现象、风机转速减慢等情况。

更多详情请查看：<http://www.cdhbtt.com>