

防爆高速球AC24V或AC220V供电可选

产品名称	防爆高速球AC24V或AC220V供电可选
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	5566.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTSQ - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选概况：深圳市中天防爆科技有限公司一家国内具有综合实力的现代化民营高科技企业，就防爆高速球生产厂家，防爆高速球一般分为两种，网络高清防爆高速球型摄像机：网民也常称网络防爆高速球、防爆IP高速球、防爆网络高速球、防爆高清高速球或防爆网络高清高速球。第二防爆高速球型摄像机：网民也常称防爆高速球型摄像头、防爆高速球型摄像机或防爆高速球、防爆球。在采购防爆高速球的过程中，如果有关于防爆高速球品牌、防爆高速球价格、防爆高速球厂家、防爆高速球生产厂家、防爆高速球性能、防爆高速球质量、防爆高速球特点、防爆高速球材质等相关问题，请直接联系深圳市中天防爆科技有限公司市场部我们可根据客户需求生产制造，公司秉承“客户至上、精诚合作、锐意进取、共赢未来”的企业理念，在优的产品质量的情况下，大让利于客户。

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选故障分析及处理：

1、球机通电无动作，无图像，指示灯不亮；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选

A、检查电源线是否接错：如接错请按照正确的方法连接电源线。

B、检查供电电源是否损坏：如电源损坏请更换确保未被损坏的供电电源。

- C、检验保险管是否损坏：如有损坏请更换确保未被损坏的保险管。
- D、检验电源线是否接触不良：如接触不良，请重新连接好电源线，或更换电源线。
- 2、通电有自检，有图像，不能控制；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选
 - A、检查球机地址码、波特率设定是否有误：如有误请设置相匹配的地址码和波特率。
 - B、检查协议设置是否正确：如有误请设置相对应的协议。
 - C、检查RS485控制线连接是否正确：如有误请按照正确的方法连接。
- 3、自检无法进行，有图像但伴有噪音；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选
 - A、检验是否机械故障：请修正球机内部机械结构，如摄像机倾斜请摆正。
 - B、可能电源功率不够：请更换符合要求的电源，尽量把开关电源放在球机附近。
- 4、图像不稳定；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选
 - A、更换合格的视频线，检验是否视频线接触不良。
 - B、可能电源功率不够：请更换符合要求的电源，并尽量把开关电源放在球机附近。
- 5、画面模糊；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选
 - A、可能聚焦为手动状态，控制球机或调用任一预置位，球机可恢复自动聚焦。
 - B、透明罩脏，清洗透明罩
- 6、球机控制不停或延迟；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选
 - A、检查控制远处球机匹配电阻是否加入，在离控制远处的球机如未加入，请加入匹配电阻。
 - B、可能电源功率不够：请更换符合要求的电源，并尽量把开关电源放在球机附近。

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选产品特征

- A.材质为304不锈钢、抗腐蚀，外观优美。
- B.云台采用优质电机，发热量小，低速运转不抖动，转速随景深自动调整。
- C.多种供电模式(AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V)供选择。
- D.多种摄像机(如索尼、日立、三星全系列，LG923/927、CNB22倍/27倍)供选配。
- E.内置OSD菜单，界面友好，容易操作。
- F.自动运行记忆，防掉电丢失，手工操作后恢复自动运行。

G.内置防雷保护，防雷击，防浪涌。

H.低温环境开机保护，内置加热功能，可在低温环境下正常运行。

I.透明球罩使用聚碳酸酯复合航空材料，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性。

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTSQ-Ex01

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

自动巡航：4条（27预置点/路）

模式记录：4条，每条记录时间大于180秒

自动扫描：4条

区域设置：8个，支持区域内扫描

成像器件：1/4"Super HAD color CCD

信号制式：PAL

解析度：彩色560TVLin，黑白680TVLin

通信接口：RS485

波特率：2400/4800/9600/19200BPS

白平衡：自动白平衡

加热器：0 ±5 开启，8 ±3 断开

支持协议：PELCO - D、PELCO - P等多种常见协议

镜头：27倍光学变焦

背光补偿：开/关

低照度：彩色：0.2Lux，黑白：0.02LUX

数字变倍：16倍电子放大

水平速度：0.08°—300°/S

重直速度：0.08°—300°/S

水平旋转范围：360°连续旋转

倾斜旋转范围：0°—90°

预置位：220个

预置位精度：±0.1°

出线孔规格：G-1/2

供电电压：AC24V/AC220V

产品材质：不锈钢

外形尺寸：229.5×336mm(H)

重量：20kg

产品型号：ZTSQ-Ex02

成像器件：130万1/3" Progressive Scan CMOS

分辨率：1280*960

加热器：0 ±5 开启，8 ±3 断开

焦距：20倍变焦f=4.7至94mm (F1.6至F3.5)

视频输出：网络编码输出

信噪比：大于52dB

水平视角：58.3-3.2度(广角-望远)

水平视角：大约2.7秒(光学，广角-望远)

低照度：彩色：0.05Lux；黑白：0.01Lux

日夜切换自动：(ICR自动切换)

网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6(SIP、SRTP、可选)

重直速度：0.08°—300°/S

传输方式：RJ45接口，有线网络传输，

外形尺寸： 229.5 × 336mm(H)

供电电压： AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V

成像器件： 200万像素 1/3" CMOS

分辨率： 1920*1080

输出格式： 1280*720

数字变倍： 12x (240倍变焦)

视场角： 1080P模式55.4° (近焦) 到 2.9° (远焦) /720P模式37.6° (近焦) 到1.95° (远焦)

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选服务领域：深圳市中天防爆科技有限公司服务的领域涉及化工厂、加油站、液化气站、煤气站、加气站、天然气站、油田、油库、石油化工、喷漆房、火力发电厂、煤化厂、烤漆房、油罐车、炼油厂、焦化厂、兵工厂、危险性气体仓库、可燃气体车间、轮船、油轮、军工厂、制药厂、医药化工、石油钻井平台、花炮生产、燃气锅炉房、炮仗鞭炮生产、危险化学品仓库、可燃气体仓库、重大危险源车间、粮食加工储存、饲料加工、酒厂酒窖、码头港口、钢铁厂、化学实验室、航空航天等多个行业，已服务中石油、中石化、中海油等近百家客户，产品，部分产品远销海外。

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选产品描述：

产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选中天的6大承诺

- 1、安全承诺：设计、生产、包装等各环节按国家标准执行，产品零隐患。
- 2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二。
- 3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿。
- 4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费。
- 5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护。
- 6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选销售范围

深圳中天防爆科技有限公司持续布建更多营销通路据点，有效整合全球市场，迅速反映市场变化，就近服务客户，扩大国际营销体系，提高公司度与市场占有率。公司不但供应全国有优质防爆监控设备，同

时还研发创新高质量品牌产品。公司始终严把质量关，把物美价廉作为公司的核心防爆摄像机销售全国各地各省市各大中小型企业，如北京、天津、江西、河北、河南、浙江、辽宁、大连、新疆、甘肃、四川、广东、广西、安徽、福建、湖北、湖南、重庆、云南、宁夏、内蒙古、吉林、上海、贵州、陕西、山西等并获得客户好评！

防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选防爆摄像机如何防浪涌ZTKB-Ex 电涌可来自电气装置外部，也可来自电气装置内部，即来自电气装置内的电器设备。来自外部的电涌这种电涌由雷电或公用电网开关的投切引起，这两类有害的电源扰动都可扰乱计算机和微机信息处理系统的工作，引起停工或性设备损坏。当云层上有电荷储蓄，云层下表面产生极性相反的等量电荷时，将引起雷电放电。其后的情况就像一个大大电池组或一个大电容器的放电那样，云层和地面间的电荷电位高达若干百万伏。发生雷击时以若干千安设计的电流通过雷击放电，经过所有设备和大地返回云层，从而完成电的通路。不幸的是这个雷电通路常常取道重要或贵重的设备。电涌防护的关键概念是给雷电感应电流提供一个通向大地的短捷有效的通路。这样雷电涌流将从设备外分流。所示为设备处雷电流减少的情况。大的雷击电流值常被例举应用，其实它发生的可能性很小。来自内部的电涌来自内部的电涌是经常发生的，诸如来自空调机、空压机、电弧焊机、电泵、电梯、开关电源和其它一些感性负荷的电涌。例如一台20hp的感应电动机（线电压230V，4级，Y结线）在大转矩时每相具有约39J的储存能量，当其标称方根值电流被截断时，它将产生瞬态过电压。它经常发生，和它自同一配电箱供电的其它负荷将因此易受损坏或工作失常。防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选

不要以为电气装置电源进线上的过电压防护器可以保护电气设备不受内部电涌的危害。它不能，它只能对沿电源线进入电气装置的外部电涌进行防范，因大容量的进线防护器具内部电涌发生处的距离太远。电涌是微秒量级的异常大电流脉冲。它可使电子设备受到瞬态过电的破坏。每年半导体器件的集成化都在提高，元件的间距在减小，半导体的厚度在变薄。这使得电子设备受到瞬态过电破坏的可能性越来越大。如果一个电涌导致的瞬态过电压超过一个电子设备的承受能力，那么这个设备或者被完全破坏，或者寿命大大缩短。雷电是导致电涌明显的原因，雷电击中输电线路会导致巨大的经济损失。每一次电力公司切换负载而引起的电涌都会缩短各种计算机、通讯设备、仪器仪表和PLC的寿命。另外，大型电机设备、电梯、发电机、空调、制冷设备等也会引发电涌。UPS也可被电涌摧毁。

建筑物顶部的避雷针在直击雷时可大部分的放电分流入地，避免建筑物的燃烧和爆炸。UPS不间断电源是处理电压的严重下降。二者非常有用，但都不能保护计算机免受电涌的破坏，而且UPS本身集中很多微处理器，也可被电涌摧毁。25年之前，IBM发现电涌更为常见的来源是电力公司的电网开关和大型电力设备(如空调和电梯)。每天都有这样的电涌通过配电盘进入工作室破坏电子设备或缩短其寿命。因此，在美国几乎所有的有计算机或其它敏感电气设备的建筑都安装了电涌保护器。电涌容易损坏的电气设备；防爆高速球ZTSQ - ExAC24V或AC220V供电可选 含有微处理器的电气设备极易受到电涌的损坏，这包括计算机和计算机的辅助设备、程序控制器、PLC、传真机、电话、留言机等；程控交换机、广播电视发送机、微波中继设备；家电行业的产品包括电视、音响、微波炉、录像机、洗衣机、烘干机和电冰箱等。美国的调查数据表明，在保修期内出现问题的电气产品中，有63%是由于电涌造成的。电涌对计算机和其它敏感电气设备的危害 计算机技术发展至今，多层、超大规模的集层芯片，电路密集，趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前，一平方厘米的计算机芯片有2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时，计算机将出现数据乱码，芯片被损坏，部件提前老化，这些症状包括：出乎预料的数据错误，接收/输送数据的失败，丢失文档，工作失常，经常需要维修，原因不明的故障和硬件问题等等。雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平，绝大多数情况下，造成计算机和其它电器设备的当即毁坏，或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000 - 5,000伏的电涌，使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰，这种电涌的次数非常频繁。

相关标签：防爆摄像机、防爆摄像头、耐高温防爆摄像机、网络防爆摄像机、高清防爆摄像机、网络高清防爆摄像机、防爆红外摄像机、网络防爆红外摄像机、高清防爆红外摄像机、网络高清防爆红外摄像机、防爆高速球、网络防爆高速球、高清防爆高速球、网络高清防爆高速球、防爆一体化摄像机、网络

防爆一体化摄像机、高清防爆一体化摄像机、网络高清防爆一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机、防爆护罩、摄像机防爆护罩、防爆红外护罩、耐高温防爆护罩、耐高温防爆水冷护罩、车载防爆摄像机、油罐车防爆摄像机、微型防爆摄像机、防爆云台、防爆解码控制器、防爆接线箱。深圳市中天防爆科技有限公司市场部