

泰克信号发生器维修

产品名称	泰克信号发生器维修
公司名称	西安安泰测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰克 型号:AFG3000 型号:AFG2000
公司地址	西安市雁塔区科技路209号新西蓝1号楼2单元22002室
联系电话	029-88827159

产品详情

泰克信号发生器维修 泰克信号发生器维修型号：

AFG3000、AFG2000、AFG1000、AWG5000、AWG70000、3390 型 50MHz 任意波形/函数发生器、AWG4000、PSPL2600C、PSPL10050A、PSPL10300B、PSPL10060A、PSPL10070A、TSG4102A、TSG4104A、TSG4106A、ECO8000 系列、SPG8000A、SPG700、TG8000

平台等泰克全系列任意函数发生器、任意波形发生器、矢量信号发生器、脉冲信号发生器。

泰克信号发生器维修故障：1、电源故障：不能正常开机

2、输出端故障：阻抗异常；无信号；信号幅度异常 3、显示故障：花屏；黑屏

4、按键故障：按键无反应；调节旋钮无响应 5、接口故障：不认存储介质；不能与控制系统联机

6、其他使用问题等。