

3寸淹没阀,中坤环保供应DMF型淹没电磁脉冲阀

产品名称	3寸淹没阀,中坤环保供应DMF型淹没电磁脉冲阀
公司名称	山西中坤环保工程有限公司
价格	170.00/台
规格参数	品牌:中坤环保 型号:DMF-Y-50S 材质:铝合金
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035692 15536650690

产品详情

3寸淹没阀【中坤环保】供应DMF-Y-50S淹没式电磁脉冲阀

淹没式电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气"开关".受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器压力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和除尘效率.

淹没式电磁脉冲阀的优点:

阀座嵌入气包内安装,阻力小,流通性好,喷吹量高,运行效果好,性能稳定,维护简便,使用寿命长,提高了负荷带动力,扩大了气源压力的使用范围,更适合于气源压力较低场合使用.

电磁脉冲阀专为除尘设备的应用而设计,具有高流量、长寿命、瞬间开关的阀门,由电磁先导控制其开通和关闭,由于先进的设计,使阀门具有良好的流体性,全部选用优质进口成品膜片,膜片组件在制造过程中全部检查,合格后再进入装配线.每只成品阀都通过通气进行喷吹检验.

电磁脉冲阀线圈采用高于国标级绝缘注射在防护等级为IP65全灌封,全铜漆包线,圈数高于国家标准,保证电磁脉冲阀600万次通电吸合不损坏,电磁线圈可以在脉冲阀芯上360°旋转,接线盒可以4x90°旋转安装,可防止暴露在露天时雨水进入,极大方便了不同角度安装.

DMF-Y型电磁脉冲阀直接安装在分气箱(气包)上,称为淹没式(也称嵌入式)低压阀,输出口通过连接管延伸至分气箱与除尘器喷吹管相连,具有流通性好,压力损失小,能在气源压力较低的场合提供理想的清灰脉冲气流,适用于各种过滤单元的清灰.

电磁脉冲阀常见故障及解决方法:

一、电磁脉冲阀泄漏气情况

- 1、安装电磁脉冲阀后,漏气情况是安装中最常见的问题,以下是漏气故障和原因:
- 2、安装漏气 电磁脉冲阀阀体与喷吹管接口漏气 缠生料带或麻用管钳拧紧;
- 3、内泄漏 检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良;
- 4、外泄漏 连接处松动或密封件已坏 紧螺丝或更换密封件;
- 5、通电时有噪声 头子上紧固件松动,拧紧.电压波动不在允许范围内,调整好电压.铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换.

二、电磁脉冲阀线圈通电后不工作

- 1、检查电源接线是否不良 重新接线和接插件的连接
- 2、检查电源电压是否在 \pm 工作范围- 调致正常位置范围
- 3、线圈是否脱焊 重新焊接
- 4、线圈短路 更换线圈
- 5、工作压差是否不合适 调整压差 或更换相称的电磁阀
- 6、流体温度过高 更换相称的电磁阀
- 7、有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死 进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
- 8、液体粘度太大,频率太高和寿命已到 更换产品

三、电磁脉冲阀不能关闭(直通)

- 1、主阀芯或铁动芯的密封件已损坏 更换密封件
- 2、流体温度、粘度是否过高 更换对口的电磁阀
- 3、有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯 进行清洗
- 4、弹簧寿命已到或变形 更换
- 5、节流孔平衡孔堵塞 及时清洗
- 6、工作频率太高或寿命已到 改选产品或更新产品

四、电磁脉冲阀

放气孔漏气 清理膜片与其接触的圆孔 膜片损坏严重的需更换新膜片

山西中坤环保工程有限公司是一家专业的脉冲阀生产实体厂家,有着十几年的脉冲阀生产经验,曾与多家大型工业企业合作,中坤环保集设计、生产、销售为一体,为您专业定制适合您的脉冲阀,虽然价格比同行高一些,但是质量更是要好,性价比战胜一切.

中坤环保良好的售后服务是我们最好的品牌,我们本着对每一位客户负责的原则,定期派售后人员进行走访,竭诚为客户服务.

如果您想购买脉冲阀,请找专业脉冲阀生产厂家,中坤环保是您最好的选择!

服务热线:0351-7035692

电话:15536650690

传真:0351-7035693

QQ:3413604846