

标映S680中英文号码管打字机

产品名称	标映S680中英文号码管打字机
公司名称	深圳市虹标电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:标映 型号:S680 产地:北京
公司地址	深圳市福田区深南中路2050号华南电力大厦926室
联系电话	0755-83220551 13682484584

产品详情

标映S680中英文号码管打字机，张阳 13682484584 0755-83220551 QQ：2792639258质量绝对比肩进口套管机，为了解决客户打印大套管的问题，标映还特别设计把套管坚持器取消，换成没有限制防堵塞的套管路径，轻松打印更大的套管，只有机器上盖能合上完全可以打印！包括热缩管。一台进口的线号机只是都要3000元吧，但是相同质量，功能更完善的国产标映S680只有1500，是不是你拿买一台进口线号机的钱可以买到两台了？或者你拿另外一半的钱可以买多少色带套管热缩管了呢，所以买东西一定要买适合自己的。

标映s680线号机遇见的问题，操作环境温度往往过高，色带容易被烫断。建议您：

- 1、将线号机的打印浓度调至2或1，字迹可打印清晰即可；
- 2、选用夏天用的PVC套管（管壁相对较厚）。

反之，冬天的时候，大部分地区的线号机的操作环境温度会过低，这种情况下，会出现打印效果不清晰，PVC套管走管速度低于正常水平的状况。建议您：

- 1、将线号机的打印浓度调至4或5或6（不同地区气候不温同需要的浓度各不相同），直到字迹可打印清晰；
- 2、选用冬天用的PVC套管（管壁相对较薄）。为了避免擦伤

定期清洁打印头并使用优质平滑且背层带膜的热转印色带以减少磨擦；

尽量减少打印头压力及打印温度；

保证色带宽度比贴纸宽以防止暴露打印头被贴纸擦伤。

色带背层造成的脏 - 打印头被热转印色带污染后就会需要高温、高压、高速等高的设置值：污染物积聚在打印头(针)上造成热传送障碍而影响打印图象质量；污染物逐渐增加使打印质量下降而且打印物看起来无光泽甚至损坏打印(针)。