

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex |
| 公司名称 | 深圳市中天防爆科技有限公司 |
| 价格 | 65421.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中天防爆 型号:ZTWX-Ex 防爆级别:ExdIICT6 |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺 |
| 联系电话 | 0755-21022252 15926068058 |

产品详情

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex介绍，深圳市中天防爆科技有限公司生产防爆一体化摄像机系列产品，用心服务是“客户至上”的必然要求，贯穿于为客户提供服务的全过程，把客户满意作为衡量中天人服务质量的主要标准。我们以客户为中心，提供、灵活、快速反应的服务，设身处地为客户着想，以高效率地服务满足客户需求，所有产品实行售后三包，一个月包退、三个月包换、一年包修，并终身维护。品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex网络高清防爆万向一体化摄像机：网民也常称网络高清防爆万向一体化摄像头、网络高清防爆万向一体化摄像仪、网络高清防爆全向一体化摄像机、网络高清防爆全向一体化摄像头、网络高清防爆全向一体化摄像仪、网络防爆一体化摄像机、网络防爆一体化摄像头、网络防爆一体化摄像仪、防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像头、防爆一体化摄像仪等。采购品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex，请直接联系深圳市中天防爆科技有限公司市场部

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex防爆摄像机系统维护措施ZTKB-Ex

1. 每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在 - 20 ~ + 60 ，相对湿度应在10% ~ 100% ；室内温度应控制在 + 5 ~ + 35 ，相对湿度应控制在10% ~ 80% ，留给机房监控设备一个良好的运行环境；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

2. 根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障

隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

3. 对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

4. 对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

5. 对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

6. 对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

7. 每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

8. 提供每月一次的定期信息服务：每月个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTWX-Ex07

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

镜头：20倍变焦 $f=4.7$ 至 94mm （ $F1.6$ 至 $F3.5$ ）

成像器件：1/3" Progressive Scan CMOS

分辨率：1280*960

信噪比大于：52dB

转动速度：6度/秒（水平）

视频编码：H.264/MJPEG

网络协议：P TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

视频输出：RJ45接口，有线网络传输

转动角度：水平350度，垂直±90度

低照度：彩色：0.05Lux；黑白：0.01Lux

预置位：51个

供电电压：AC24V/AC220V

产品材质：不锈钢

外形尺寸：460mm(L) × 310mm(W) × 390mm(H)

重量：30kg

出线孔规格：G-1/2

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex产品参数

产品型号：ZTWX-Ex06

红外距离：60m

红外开关：照度低于0Lux自动开启

低照度：彩色：0.1LUX，黑白：0.01LUX（红外灯开启）

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex产品特征

- A.304不锈钢材质，防爆、防腐。
- B. 20倍200万1/3" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。
- C.具备红外夜视功能，照度过低自动开启红外照明，日夜两用。
- D.集护罩、云台、解码器、摄像机功能于一体，可自动巡航，定点巡航，现场全向位无死角监控。
- E.采用进口无火花型轴封电机，确保现场安全性。
- F.多种供电模式可选择。

品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex防爆摄像机系统容易受损原因ZTKB-Ex

长期以来，由于监控系统的维护不受重视，致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏，原因不外乎以下几点。

首先，管理部门对监控系统维护工作重视程度不够，认为没必要投入太多的人力、物力及财力，因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理，导致系统的后期管理和维护跟不上；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。设备的维护是一项艰巨而重要的工作，这些监控设备分类并制定出维护方案，把复杂繁琐的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率；品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex。

第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多，厂家售后保障措施不到位等等原因，导致监控设备使用一段时间后，设备故障不断、损坏率不断攀升，

深圳市中天防爆科技有限公司///品牌防爆一体化摄像机价格2017版ZTWX-Ex