

## zcs-250油田除砂器 厂家直销 量大优惠

产品名称	zcs-250油田除砂器 厂家直销 量大优惠
公司名称	景县降河流成亿聚氨酯制品厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:成亿 型号:250
公司地址	景县降河流东周高村
联系电话	86 0318 4365655 13703184935

## 产品详情

工作原理 景县降河流成亿聚氨酯制品厂，电话：13703184935

旋流器的基本原理是将具有一定密度差的液-液、液-固、液-气等两相或多相混合物在离心力的作用下进行分离。将混合液以一定的压力切向进入旋流器，在圆柱腔内产生高速旋转流场。混合物中密度大的组分在旋流场的作用下同时沿轴向向下运动，沿径向向外运动，在到达锥体段沿器壁向下运动，并由底流口排出，这样就形成了外旋涡流场；密度小的组分向中心轴线方向运动，并在轴线中心形成一向上运动的内涡旋，然后由溢流口排出，这样就达到了两相分离的目的

### 旋流器操作方式

1. 开始试车前要确保旋流器机组所有连接点都已紧固，清除管道、机组箱体中的各种残留物，以免开车后有泄露及堵塞发生。确保把投入运行的旋流器阀门完全打开。
2. 阀门可以完全开启（如运行旋流器）或完全关闭（如备用旋流器），但绝不允许处于半开启状态（即绝不允许用阀门控制流量）。
3. 如有可能，请先用清水试车。旋流器的进料可由泵入或高位槽方式提供。如果泵与旋流器吞吐量匹配，则压力表显示恒定读数。要确保压力表读数不波动，如有明显波动则需检查原因。设备要求在不高于0.3MPa压力下工作。（景县降河流成亿聚氨酯制品厂，电话;13703184935）
4. 设备在正常压力下平稳运行时，要检查连接点漏损量，必要时采取补救措施。
5. 检查进入旋流器的残渣引起的堵塞。旋流器进料口堵塞会使溢流和沉砂流量减少，旋流器沉砂口堵塞会使沉砂流量减小甚至断流，有时还会发生剧烈震动。如发生堵塞，应及时关闭旋流器给料阀门，清除堵塞物。为防止堵塞，在水力旋流器组进料池可加防止粗料和杂物的设施(如除屑筛)，同时在停车时应及时将进料池排空，以免再次开车时由于沉淀、浓度过高而引起堵塞事故。

6. 设备经清水试验证实运行良好时，可输入料浆运行。

景县降河流成亿聚氨酯制品厂，我厂生产水力旋流器、旋流器组，油田除砂器、除泥器，聚氨酯筛网，浮选机叶轮盖板，聚氨酯板，型号齐全，价格优惠，质量保证，欢迎来咨询，电话：13703184935,QQ2411357767，邮箱：2411357767@qq.com