

布袋除尘器之气箱 结露如何解决

产品名称	布袋除尘器之气箱 结露如何解决
公司名称	泊头市锦恒环保设备有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:LLZB-5-45 过滤面积:425m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇毛营村
联系电话	15830471866

产品详情

布袋除尘器

使用时间长了偶尔会出现一些问题，经常出问题的就是气箱，因为这个地方主要是洗去灰尘的通道，再加上温差很大，所以这里经常会出现结露，那么像这种出现结露的问题应该如何解决呢？下面就让专家来为大家讲一讲。公司24小时联系电话：15830471866（黄经理） 0317-8305028

当前国内使用的供气路线主要是先压缩空气，然后进入储气罐，再通过气源三联最后被脉冲阀增压冲走。这种供气的方式主要是成本低，而且效率高，但是唯一的缺点就是容易结露，所以一定要减少温差，工作的问题一定要高于环境的问题，这样才能够避免结露。

要严格控制增湿塔的喷水量，当水泥干法线窑尾的冷却采用增湿塔的时候，不能片面的追求降温而加大喷水量，这样很容易造成气箱结露，气箱内应该保持干燥是最好的。

布袋除尘器

气箱要增加隔热的保温措施，布袋除尘器一般都是采用了岩棉硅酸铝板等材料，绝热性能好，但是吸水低，所以隔热保温一定要做到防范，这样结露才不会形成，一旦发生了结露处理起来很麻烦，而且还会耽误工作效率影响企业效益。更多详细资料请查看：<http://www.jinhenghuanbao.com>