

加盟四角边自动封箱机OPP为封底材料

产品名称	加盟四角边自动封箱机OPP为封底材料
公司名称	苏州嘉俊奥特威工业自动化有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:苏州嘉俊奥特威 型号:四角边
公司地址	江苏苏州市相城区澄阳路26号
联系电话	18121582355 18914668020

产品详情

封箱机以OPP带为主要材料，对各类纸箱进行封底的机器。本机结构简单，操作方便，易于维修，广泛使用于各行各业，达到美观、高效的理想效果。除了封箱机，嘉俊还主要生产缠绕机。

机器参数

外型尺寸：1190 × 1130 × 1530mm

适用电源：220V/380V 50/60Hz

机械重量：380kg

封箱宽度：200-500mm

封箱高度：180-500mm

封箱长度：320-500mm

台面高度：550-750mm

封箱速度：20m/min

气压源供应：5.5~6kg/cm²

安全事项

1操作本机台前，操作员必须详细阅读使用操作说明

- 2 操作人员在操作本机时，不得将身体部位置于机器运转位置
- 3 维修人员在维修保养前亦必须在进行详细阅读本使用操作说明
- 4 装卸胶带及正常保养或维修时，请务必关闭电源、气源，以策安全
- 5 非经受训练过之人员，请勿随意靠近或触碰本机器

封箱贴带异常排除说明

一.胶带切不断

原因：刀片已不锋利或胶带膜卡住刀尖

方法：更换刀片;擦干净刀片及上油

二.胶带已切断但拖一节

原因：刀座被卡住，动作不灵活或弹簧不够紧

方法：检查贴带器各部位螺丝，或调节拉簧弹力

三.胶带有切断但未贴合箱面

原因：主拉簧太松，后轮反弹速度无法与皮带速度吻合

方法：适度锁紧主拉簧螺丝

四.纸箱走至中间被卡住不动

原因：主拉簧太紧，前轮被陷在中间

方法：适度放松胶带轮主拉簧

五.胶带容易落

原因：单向滚轮失去效能

方法：更换新单向滚轮

官网：<http://www.jiajunpack.cn>

缠绕机：<http://www.jiajunpack.cn/clj/>

封箱机：<http://www.jiajunpack.cn/fxj/>