

安川机器人IF基板故障维修湖北武汉

产品名称	安川机器人IF基板故障维修湖北武汉
公司名称	武汉市腾进自动化设备有限公司
价格	998.00/件
规格参数	品牌:安川 类型:安川机器人维修 优势:湖北地区当日可安排维修
公司地址	武汉市硚口区解放大道355号12单元1层3号
联系电话	17771445102 17771445102

产品详情

安川机器人检修，安川机器人I/F基材拆换流程：

- 1.将主要用于保存信息的CF卡插进示教编程器，之后在维护模式中进行运行，挑选【外部存储】 【储存】 “ CMOS ”。为慎重起见，强烈推荐进行数据某些备份数据。

- 2.备份数据之后，关闭电源。