

武汉安川机器人示教器进不去系统维修

产品名称	武汉安川机器人示教器进不去系统维修
公司名称	武汉市腾进自动化设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:安川 类型:安川机器人示教器维修 优势:测试好拍视频发货
公司地址	武汉市硚口区解放大道355号12单元1层3号
联系电话	17771445102 17771445102

产品详情

安川机器人示教器进不去系统故障维修，一直卡在开机界面无法进入操作系统，安川机器人示教器触摸无反应。现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

主机的串口发生故障；

示教器的操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。