

盘点天然石材的几大特性2017嘉馨石业

产品名称	盘点天然石材的几大特性2017嘉馨石业
公司名称	山东卡顿物资有限公司
价格	60.00/立方米
规格参数	品牌:嘉馨
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼三层第4A318号房
联系电话	0537-2881292 15563171641

产品详情

养护剂的深层养护结果很差，水斑物质即可渗到目视范畴之内。

而间接运用石材养护剂，致使养护结果欠安。究竟上，烘干石板实属须要，其缘由是：烘干石板可撤除石材清闲的水分，石材养护剂才干顺遂的浸透到充足深度而具有较深层的养护功用。

5、以毛刷涂抹平均，使石材养护剂能很平均浸透到石材外表的每一点，以防止发作部分运用量大，养护强，部分却运用量缺乏，发作病变要素浸入的形态。

6、运动颐养24小时，才能够停止工程，养护剂若尚未完整硬化，其养护结果欠安，大概招致养护失败。

体积密度:2.62g/cm³、吸水率0.18 %、抗压强度 139Mpa、抗折强度 11.5Mpa

版面特性：质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好，可以在室外长期使用

台面板，环境石，地铺石，路沿石，小方块，墙壁石，石制家具，石雕及各种建筑工程配套用石材；

加工方法:磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧

加工方法：磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面；

1、运用过量的养护剂。运用石材养护剂的量肯定要充足，不然石材吸取不敷，无法孕育发生养护结果。

2、石材需回温至40摄氏度才干运用养护剂，其缘由是温渡过高，溶剂挥发过快，养护剂延迟在石材外表硬化，招致浸透深度不敷，石材养护剂的深层养护结果很差，水斑物质即可渗到目视范畴之内。

3、以连忙抹布擦拭剩余的养护剂，防止剩余养护剂才石材外表硬化，

材；

加工方法:磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面；

黄锈石的产量正在逐年减少，希望石材工程中应节约利用黄锈石。

锈石可用做磨光板，火烧板，薄板，台面板，环境石，地铺石，路延石，小方块，墙壁石，石制家具，石雕及各种建筑工程配套用石材；

加工方法：磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面；

的蜡就会成为防护渗入石材内部的障碍，这时，石材与地面间的水泥或粘接剂就会因为潮湿或化学反应慢慢侵入到石材的肌体，造成石材返碱和色斑等病变。

面对如此娇贵的石材，专业人士建议，石材养护还得天天清洁，每月保养甚至每年“大养”。每日使用吸尘器，再用抹布或拖把蘸清水擦拭，在有污垢的地方，