

# 宝鸡钢塑焊接土工格栅找晟坤工程宝鸡凸节点

产品名称	宝鸡钢塑焊接土工格栅找晟坤工程宝鸡凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

宝鸡钢塑焊接土工格栅找晟坤工程宝鸡凸节点蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。

2. 蠕变小；INA轴承由于经常使用，油污会降低轴承的使用寿命，那我们如何清除轴承上的油污呢？下面教大家一种轻松清除轴承上的油污方法。软干油或防锈膏硬化的轴承，应浸在1 ~2 的热机油中，用钳子夹住轴承，用毛刷刷干净轴承上的油污。软干油或防锈膏被加热到1 ~2 就熔化，很容易从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只要将轴承在油内多次摇晃。油污也会从缝隙中流走。在清洗INA轴承的向心球面轴承时，就应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入热油中，短圆柱滚子轴承清洗时也应将滚子、珠架、内环和外环脱开。钢塑土工格栅是一种新型的高强度土工合成材料，具有较高的抗拉强度和延伸率，可以广泛应用于土工工程中。按照制造工艺的不同，钢塑土工格栅主要分为两种类型：焊接式和挤出式。焊接式钢塑土工格栅是将热轧钢板经过表面处理，采用激光焊接技术将钢带焊接成一体的格栅；挤出式钢塑土工格栅是将聚酯树脂或聚氨等高分子材料经高温熔融后，通过模具挤出成型的格栅。

软基理时当路基填高在3-4米之间或路桥结合部、防止不均匀沉降时采用。