

# 风量每分钟0.22-10.2立方低噪音回转风机

产品名称	风量每分钟0.22-10.2立方低噪音回转风机
公司名称	章丘市群艺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:群艺 型号:HZ60s
公司地址	山东 章丘市 枣园街道办事处贾庄村南
联系电话	13156106234

## 产品详情

产品名称：回转式鼓风机

回转式风机的主要用途和特点：

用途：水处理曝气风机

电镀槽，工业废水的搅拌曝气

医院、实验室的污水搅拌曝气

塑焊、吹风的气源供应

印刷行业的真空送纸

燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它

特点：噪音低、风量大、能耗省、运转平稳、安装方便、抗负荷变化、风量稳定，附有空气室、散气平稳、材质精良、结构巧妙、性能卓越

回转式滑片风机的维修与保养；

1、润滑系统的检查（回转式风机严禁缺油运转）

- a、日常检查油箱内的储油量是否低于最低油位，如机油不足请加油（机油牌号为68#抗磨液压油）。
- b、日常检查机油是否混入水份等污物而变质，如变质请及时更换机油。

- c、日常清洗油过滤器。
  - d、日常检查滴油嘴的滴油状况是否正常，如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。
- 2、滑片式风机的空气滤清器的检查日常检查空气滤清器是否脏了，如脏了可卸下空气滤清器，旋开蝶型螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵（卸滤清器时注意不要把脏物掉进风机主机内）。
  - 3、三角带的检查风机运行一段时间后，三角带会伸长，这时要将电机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面上，同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉，如松了请紧住。
  - 4、日常检查安全阀的灵活状况，如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭。
  - 5、日常检查有无漏油、漏气的部位并修理之，如不能修理请立刻通知生产厂商。
  - 6、日常清理风机房，保持清洁，通风良好。
  - 7、经常检查风机及电机的运行状况，如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修，找出故障原因及相应处理方法。

问：风机运转时整机感觉烫手是否正常？

答：回转式风机是变容压缩鼓风机，正常运转时会产生压缩热，同时滑片与泵体的摩擦也会产生摩擦热，稍微感觉烫手是正常的，如感觉温度偏高，就需要进行检查1.首先检查润滑油系统，2.风机是否缺油运转3.风机压力是否偏高4.空气过滤器是否堵塞5.风机房是否通风不良。