

TM系列板式换热器维修服务 25家世界五百强企业

产品名称	TM系列板式换热器维修服务 25家世界五百强企业
公司名称	吉林显通换热设备有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:显通 型号:BR0.75
公司地址	长春市绿园区洛阳街以东、丙十七路以南，宁静小学以西成涛·绿锦国际第24栋1单元701号房
联系电话	0431-87620969 13578769933

产品详情

肇东TM系列板式换热器维修_肇东TM系列板式换热器维修_肇东TM系列板式换热器维修服务25家世界五百强企业，客户复购率90%【肇东TM系列板式换热器，自主磨具，品种齐全】吉林显通换热设备有限公司，135-7876-9933，国内外各种型号换热器板片模具80余套，胶垫模具500余套，拥有高水准的研发、生产制造能力，不仅可以满足各类整机用户的不同使用要求，同时还可以为广大板式换热器用户提供各种国内外厂家的板片、胶垫及维修的全方位服务。

【肇东TM系列板式换热器，不会由于自己的失误而消极怠工】2014年，钢材价格变化很大，每天都不同的价格，7月21日，与河南一客户签订了板式换热器供货合同，但是工程师核算价格却是按照19日的钢材价格核算，但从19日到21日，每吨钢材上涨700元左右，致使导致本批货根本没有利润，但是公司仍然按照当初约定，保质保量给客户交付板式换热器。

【肇东TM系列板式换热器，完整的实验室，确保设备的各项参数】我公司135-7876-9933行业先进的模具中心，专业技术熟练、经验丰富的数控加工人员，确保了模具的制造精度完全达到国际标准，使公司的模具加工技术在同行业中一直处于标杆地位

显通换热器拥有自己独立厂房，加工设备、检测设备共计达到200余台套。

【肇东TM系列板式换热器，厂家直供，型号齐全，工艺先进】我公司主要有BR型和BRB型。BR型从小到大分为BR0.1、BR0.2、BR0.35、BR0.5、BR0.8等型号；BRB型从小到大分为BRB0.35、BRB0.8、BRB1.2等型号。BR0.1是指单片板片的有效换热面积为0.1平方米，其他型号的意义相同

【肇东TM系列板式换热器，厂家分布直接影响着价格】板式换热器（135-7876-9933）的厂家地区分布影响价格设定。为什么这样说呢？不同地区的人力成本是不一样的，一个上海的厂家和一个石家庄的厂家相比，成本方面肯定不一样。显通换热器工厂设在板式换热器生产基地，价格可以做到更低。

【肇东TM系列板式换热器结构原理】板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔，四周通过垫片密封，并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成，板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管，同时又合理地将冷热流体分开，使其分别在每块板片两侧的流道中流动，通过板片进行热交换。

【肇东TM系列板式换热器常见故障】外漏：主要表现为渗漏（量不大，水滴不连续）和泄漏（量较大，水滴连续）。外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。【售后服务】1、保修期内，需要更换零配件的，定期以旧换新。

2、超过保修期，需要更换零配件的，只按配件成本价收费。3、48小时售后服务到位 做板式换热器隐形

, 是我们的不懈追求! 热诚期待与您愉快合作, 共同打造板式新标杆。

对肇东TM系列板式换热器还有什么疑问, 请致电吉林显通换热设备有限公司 (135-7876-9933) 详谈!

【相关阅读】 [板式换热器机组 显通 BR0.75](http://www.11467.com/4947870.htm) <http://www.11467.com/4947870.htm> [离石板式换热器优点 显通 BR0.75](http://www.11467.com/4947869.htm) <http://www.11467.com/4947869.htm> [板式换热器装配图 显通 BR1.0](http://www.11467.com/4947879.htm) <http://www.11467.com/4947879.htm> <http://www.11467.com/4951268.htm> <http://www.11467.com/4951250.htm> [板式换热器生产厂家 显通 BR1.0](http://www.11467.com/4949502.htm) <http://www.11467.com/4949502.htm>